



VHSA - 0031

MANTENIMIENTO CORRECTIVO – CAMBIO DE BALATAS

Empresa: Proviqsa	Solicitante: Ing. Miguel Camacho	Código QR: VHSA-0031	N. Orden: KAUF0008	Fecha: 08 de noviembre del 2019
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: S120XL	Serie: D004D04503U	Capacidad: 12,000 libras	Horometro: 380

1. RECTIFICACION DE TAMBORES
2. EMPASTADO DE BALATAS SOBRE MEDIDA
3. CAMBIO DE CILINDROS DE RUEDA
4. CAMBIO DE RETENES INTERIORES
5. CAMBIO DE RETENES EXTERIORES
6. CAMBIO DE LINEA DE FRENO
7. NIVELADO DE LIQUIDO DE FRENOS
8. CAMBIO DE VULVO CAUSANTE DE FUGA DE ACEITE





VHSA - 0031

MANTENIMIENTO CORRECTIVO – CAMBIO DE BALATAS

Empresa: Proviqsa	Solicitante: Ing. Miguel Camacho	Código QR: VHSA-0031	N. Orden: KAUF0008	Fecha: 08 de noviembre del 2019
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: S120XL	Serie: D004D04503U	Capacidad: 12,000 libras	Horometro: 380





VHSA - 0031

MANTENIMIENTO CORRECTIVO – CAMBIO DE BALATAS

Empresa: Proviqsa	Solicitante: Ing. Miguel Camacho	Código QR: VHSA-0031	N. Orden: KAUF0008	Fecha: 08 de noviembre del 2019
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: S120XL	Serie: D004D04503U	Capacidad: 12,000 libras	Horometro: 380





VHSA - 0031

MANTENIMIENTO CORRECTIVO – CAMBIO DE BALATAS

Empresa: Proviqsa	Solicitante: Ing. Miguel Camacho	Código QR: VHSA-0031	N. Orden: KAUF0008	Fecha: 08 de noviembre del 2019
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: S120XL	Serie: D004D04503U	Capacidad: 12,000 libras	Horometro: 380

OBSERVACIONES:

1. Se entregan refacciones usadas
2. Se entrega el equipo funcionando correctamente

