



VHSA - 0032

## MANTENIMIENTO CORRECTIVO – REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO

|                                   |                                         |                             |                                 |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Empresa:</b> FI México         | <b>Solicitante:</b> Ing. Edsel Geronimo | <b>Código QR:</b> VHSA-0032 | <b>N. Orden:</b> KAUF0016       | <b>Fecha:</b> 17 de septiembre del 2019 |
| <b>Equipo:</b> Montacargas Hyster | <b>Modelo:</b> H135XL                   | <b>Serie:</b> F006D04393V   | <b>Capacidad:</b> 13,500 libras | <b>Horometro:</b>                       |

### 1. REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE ARRANQUE





VHSA - 0032

## MANTENIMIENTO CORRECTIVO – REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO

|                                   |                                         |                             |                                 |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Empresa:</b> FI México         | <b>Solicitante:</b> Ing. Edsel Geronimo | <b>Código QR:</b> VHSA-0032 | <b>N. Orden:</b> KAUF0016       | <b>Fecha:</b> 17 de septiembre del 2019 |
| <b>Equipo:</b> Montacargas Hyster | <b>Modelo:</b> H135XL                   | <b>Serie:</b> F006D04393V   | <b>Capacidad:</b> 13,500 libras | <b>Horometro:</b>                       |

### 2. CAMBIO DE SWITCH DE IGNICION








VHSA - 0032

## MANTENIMIENTO CORRECTIVO – REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO

|                                   |                                         |                             |                                 |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Empresa:</b> FI México         | <b>Solicitante:</b> Ing. Edsel Geronimo | <b>Código QR:</b> VHSA-0032 | <b>N. Orden:</b> KAUF0016       | <b>Fecha:</b> 17 de septiembre del 2019 |
| <b>Equipo:</b> Montacargas Hyster | <b>Modelo:</b> H135XL                   | <b>Serie:</b> F006D04393V   | <b>Capacidad:</b> 13,500 libras | <b>Horometro:</b>                       |

### 3. REPARACION DE FUGAS EN FRENTE DEL MOTOR Y EN TUBOS DE BOMBA DE IGNICION






VHSA - 0032

## MANTENIMIENTO CORRECTIVO – REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO

|                                   |                                         |                             |                                 |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Empresa:</b> FI México         | <b>Solicitante:</b> Ing. Edsel Geronimo | <b>Código QR:</b> VHSA-0032 | <b>N. Orden:</b> KAUF0016       | <b>Fecha:</b> 17 de septiembre del 2019 |
| <b>Equipo:</b> Montacargas Hyster | <b>Modelo:</b> H135XL                   | <b>Serie:</b> F006D04393V   | <b>Capacidad:</b> 13,500 libras | <b>Horometro:</b>                       |

### 4. CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE DE MOTOR





VHSA - 0032

## MANTENIMIENTO CORRECTIVO – REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO

|                                   |                                         |                             |                                 |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Empresa:</b> FI México         | <b>Solicitante:</b> Ing. Edsel Geronimo | <b>Código QR:</b> VHSA-0032 | <b>N. Orden:</b> KAUF0016       | <b>Fecha:</b> 17 de septiembre del 2019 |
| <b>Equipo:</b> Montacargas Hyster | <b>Modelo:</b> H135XL                   | <b>Serie:</b> F006D04393V   | <b>Capacidad:</b> 13,500 libras | <b>Horometro:</b>                       |

### 5. CAMBIO DE FILTRO DE AIRE





DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV  
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,  
Centro, Tabasco.  
(993) 357 0560  
[Administracion@Kaufmann.mx](mailto:Administracion@Kaufmann.mx)



VHSA - 0032

## MANTENIMIENTO CORRECTIVO – REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO

|                                   |                                         |                             |                                 |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Empresa:</b> FI México         | <b>Solicitante:</b> Ing. Edsel Geronimo | <b>Código QR:</b> VHSA-0032 | <b>N. Orden:</b> KAUF0016       | <b>Fecha:</b> 17 de septiembre del 2019 |
| <b>Equipo:</b> Montacargas Hyster | <b>Modelo:</b> H135XL                   | <b>Serie:</b> F006D04393V   | <b>Capacidad:</b> 13,500 libras | <b>Horometro:</b>                       |

### Materiales utilizados:

- 4 Pza. Cable para batería negro #2
- 1 Pza. Switch de ignición
- 2 Pza. Terminal instalación redonda 2/00 3/8"
- 6 Pza. Terminal instalación redonda #4 3/8"
- 8 Lts. Aceite de motor
- 1 Pza. Filtro de aceite de motor
- 1 Pza. Filtro de aire

### Observaciones:

- Se detecta fuga por el banco de válvulas de la transmisión
- Se recomienda revisión de luces en general
- Se entregan refacciones usadas
- Queda funcionando correctamente el equipo