



VHSA - 0005

Empresa: BARMEX	Solicitante: Ing. Tolentino ortega	Código QR: VHSA-0005	N. Orden: KAUF0026	Fecha: 12/12/2019
Equipo: Montacargas Caterpillar	Modelo: 2P5000	Serie: AT3532800	Capacidad: 5,000 lbs	Horometro:

FALLAS REPORTADAS:

- No da avance el equipo

- Se revisa el equipo y se detecta calentamiento en solenoide de la transmisión, se encuentra carrete pegado.





VHSA - 0005

Empresa: BARMEX	Solicitante: Ing. Tolentino ortega	Código QR: VHSA-0005	N. Orden: KAUF0026	Fecha: 12/12/2019
Equipo: Montacargas Caterpillar	Modelo: 2P5000	Serie: AT3532800	Capacidad: 5,000 lbs	Horometro:

2. Se cambia solenoide de la transmisión






VHSA - 0005

Empresa: BARMEX	Solicitante: Ing. Tolentino ortega	Código QR: VHSA-0005	N. Orden: KAUF0026	Fecha: 12/12/2019
Equipo: Montacargas Caterpillar	Modelo: 2P5000	Serie: AT3532800	Capacidad: 5,000 lbs	Horometro:

3. Se corrige cableado eléctrico del arnés de la transmisión





DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx



VHSA - 0005

Empresa: BARMEX	Solicitante: Ing. Tolentino ortega	Código QR: VHSA-0005	N. Orden: KAUF0026	Fecha: 12/12/2019
Equipo: Montacargas Caterpillar	Modelo: 2P5000	Serie: AT3532800	Capacidad: 5,000 lbs	Horometro:

Observaciones:

- Se detectan problemas de arranque y montacargas inestable