



VHSA - 0046

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0047	N. Orden: KAUF0041	Fecha: 06/01/2020
Equipo: Montacargas JHC 07	Modelo: CPQYD70	Serie: A3AGO7266	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 2,393.20 hr

FALLAS REPORTADAS:

- Filtro de aire incorrecto
- Fuga por reten del cigüeñal del diferencial

1. Se colocan filtros de aire primario y secundario correspondientes





VHSA - 0046

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0047	N. Orden: KAUF0041	Fecha: 06/01/2020
Equipo: Montacargas JHC 07	Modelo: CPQYD70	Serie: A3AGO7266	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 2,393.20 hr

1. Se colocan filtros de aire primario y secundario correspondientes






VHSA - 0046

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0047	N. Orden: KAUF0041	Fecha: 06/01/2020
Equipo: Montacargas JHC 07	Modelo: CPQYD70	Serie: A3AGO7266	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 2,393.20 hr

2. Se cambia reten del cigüeñal del diferencial





VHSA - 0046

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0047	N. Orden: KAUF0041	Fecha: 06/01/2020
Equipo: Montacargas JHC 07	Modelo: CPQYD70	Serie: A3AGO7266	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 2,393.20 hr

2. Se cambia reten del cigüeñal del diferencial





VHSA - 0046

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0047	N. Orden: KAUF0041	Fecha: 06/01/2020
Equipo: Montacargas JHC 07	Modelo: CPQYD70	Serie: A3AGO7266	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 2,393.20 hr

Observaciones:

- Se requiere la instalación de los broches del filtro de aire