



VHSA - 0053

Empresa: Pallets M3 S.A de C.V.	Solicitante: Ing. Felix Heredia	Código QR: VHSA-0053	N. Orden: KAUF0047	Fecha: 08/02/2020
Equipo: RUM VHSA 03	Modelo: FG35L	Serie: 217016227	Capacidad: 3,500 Kg	Horometro: 2,799.50

1. Se detecta pedal de freno muy suelto, equipo no frena correctamente

Video: <https://youtu.be/f0shx4ITiLo>

2. Se detecta arrastre en la marcha al arrancar

Video: <https://youtu.be/JJainhVbcHk>



VHSA - 0053

Empresa: Pallets M3 S.A de C.V.	Solicitante: Ing. Felix Heredia	Código QR: VHSA-0053	N. Orden: KAUF0047	Fecha: 08/02/2020
Equipo: RUM VHSA 03	Modelo: FG35L	Serie: 217016227	Capacidad: 3,500 Kg	Horometro: 2,799.50

3. Se detecta fuga en manguera del desplazador lateral





VHSA - 0053

Empresa: Pallets M3 S.A de C.V.	Solicitante: Ing. Felix Heredia	Código QR: VHSA-0053	N. Orden: KAUF0047	Fecha: 08/02/2020
Equipo: RUM VHSA 03	Modelo: FG35L	Serie: 217016227	Capacidad: 3,500 Kg	Horometro: 2,799.50

- Se detecta fuga por tapa de punterías.





VHSA - 0053

Empresa: Pallets M3 S.A de C.V.	Solicitante: Ing. Felix Heredia	Código QR: VHSA-0053	N. Orden: KAUF0047	Fecha: 08/02/2020
Equipo: RUM VHSA 03	Modelo: FG35L	Serie: 217016227	Capacidad: 3,500 Kg	Horometro: 2,799.50

5. Se detecta en cilindro de dirección.





DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx



VHSA - 0053

Empresa: Pallets M3 S.A de C.V.	Solicitante: Ing. Felix Heredia	Código QR: VHSA-0053	N. Orden: KAUF0047	Fecha: 08/02/2020
Equipo: RUM VHSA 03	Modelo: FG35L	Serie: 217016227	Capacidad: 3,500 Kg	Horometro: 2,799.50

5. Observaciones:

Se recomienda realizar mantenimiento preventivo de 250 hr.