



VHSA - 0046

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0046	N. Orden: KAUF0052	Fecha: 22/02/2020
Equipo: Montacargas Heli 06	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5676	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 12,941.2 hr

FALLAS REPORTADAS:

- Elementos dañados en sistema de frenos

Elementos dañados

- 1 Balero
- 2 Retenes
- 1 Cilindro de frenos





VHSA - 0046

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0046	N. Orden: KAUF0052	Fecha: 22/02/2020
Equipo: Montacargas Heli 06	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5676	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 12,941.2 hr

1. Cambio de balero dañado





VHSA - 0046

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0046	N. Orden: KAUF0052	Fecha: 22/02/2020
Equipo: Montacargas Heli 06	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5676	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 12,941.2 hr

2. Cambio de retenes dañados






VHSA - 0046

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0046	N. Orden: KAUF0052	Fecha: 22/02/2020
Equipo: Montacargas Heli 06	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5676	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 12,941.2 hr

3. Cambio de cilindro de freno dañado.





DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx



VHSA - 0046

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0046	N. Orden: KAUF0052	Fecha: 22/02/2020
Equipo: Montacargas Heli 06	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5676	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 12,941.2 hr

Observaciones:

1. Se entrega el equipo trabajando correctamente
2. Se recomienda cambio de zapatas de freno
3. Se recomienda cambio de tambores por desgaste