



VHSA - 0044

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0044	N. Orden: KAUF0063	Fecha: 28/03/2020
Equipo: Montacargas Heli 04	Modelo: CPQYD70	Serie: 2507001K5674	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 12,292.9 hr

Falla reportada:

Presencia de humo y humedad en tapa de punterías

- 1.- Se encuentra manguera del cuerpo de aceleración suelta y se vuelve a conectar





VHSA - 0044

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0044	N. Orden: KAUF0063	Fecha: 28/03/2020
Equipo: Montacargas Heli 04	Modelo: CPQYD70	Serie: 2507001K5674	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 12,292.9 hr

Falla reportada:

Presencia de humo y humedad en tapa de punterías

2.- Se revisan tapas de punterías, se ajustan y se montan





VHSA - 0044

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0044	N. Orden: KAUF0063	Fecha: 28/03/2020
Equipo: Montacargas Heli 04	Modelo: CPQYD70	Serie: 2507001K5674	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 12,292.9 hr

Falla reportada:

Presencia de humo y humedad en tapa de punterías

Observaciones:

1. Se recomienda la intervención inmediata de este motor, por consumo de aceite.