




VHSA - 0043

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0043	N. Orden: KAUF0064	Fecha: 02/04/2020
Equipo: Montacargas Heli 03	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5673	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 11,625.0 hr

Falla reportada

Se calienta el equipo

- 1.- Se detecta desgastes en poleas y bomba de agua





VHSA - 0043

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0043	N. Orden: KAUF0064	Fecha: 02/04/2020
Equipo: Montacargas Heli 03	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5673	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 11,625.0 hr

Falla reportada
Se calienta el equipo

2.- Se cambia bomba de agua





VHSA - 0043

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0043	N. Orden: KAUF0064	Fecha: 02/04/2020
Equipo: Montacargas Heli 03	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5673	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 11,625.0 hr

Falla reportada
Se calienta el equipo

3.- Cambio de polea tensora y polea guía





VHSA - 0043

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0043	N. Orden: KAUF0064	Fecha: 02/04/2020
Equipo: Montacargas Heli 03	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5673	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 11,625.0 hr

Falla reportada
Se calienta el equipo

4.- Se detecta aspas del ventilador con daño y mal colocado



Se encuentra pendiente el cambio de este elemento
Tiempo de entrega refacción original 30 – 45 días hábiles

Ya fue solicitada la refacción



VHSA - 0043

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0043	N. Orden: KAUF0064	Fecha: 02/04/2020
Equipo: Montacargas Heli 03	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5673	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 11,625.0 hr

Falla reportada
Se calienta el equipo

5.- Se cambia tapón de radiador por uno de mayor libraje

