



VHSA - 0044

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0044	N. Orden: KAUF0068	Fecha: 02/04/2020
Equipo: Montacargas Heli 04	Modelo: CPQYD70	Serie: 2507001K5674	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 12,292.9 hr

Falla reportada:

Falla en sistema de frenos

- 1.- Se cambian tambores, cilindros de freno, resortes y juegos de balatas de ambas ruedas





VHSA - 0044

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0044	N. Orden: KAUF0068	Fecha: 02/04/2020
Equipo: Montacargas Heli 04	Modelo: CPQYD70	Serie: 2507001K5674	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 12,292.9 hr

Falla reportada:
Falla en sistema de frenos

2.- Se cambian los cuatro retenes nuevos





VHSA - 0044

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0044	N. Orden: KAUF0068	Fecha: 02/04/2020
Equipo: Montacargas Heli 04	Modelo: CPQYD70	Serie: 2507001K5674	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 12,292.9 hr

Falla reportada:

Presencia de humo y humedad en tapa de punterías

3.- Se cambian seguros de araña de ambas ruedas





VHSA - 0044

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0044	N. Orden: KAUF0068	Fecha: 02/04/2020
Equipo: Montacargas Heli 04	Modelo: CPQYD70	Serie: 2507001K5674	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 12,292.9 hr

Falla reportada:

Presencia de humo y humedad en tapa de punterías

4.- Cambio de componentes nuevos en rueda izquierda.





VHSA - 0044

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0044	N. Orden: KAUF0068	Fecha: 02/04/2020
Equipo: Montacargas Heli 04	Modelo: CPQYD70	Serie: 2507001K5674	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 12,292.9 hr

Falla reportada:

Presencia de humo y humedad en tapa de punterías

5.- Cambio de componentes nuevos en rueda derecha





VHSA - 0044

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0044	N. Orden: KAUF0068	Fecha: 02/04/2020
Equipo: Montacargas Heli 04	Modelo: CPQYD70	Serie: 2507001K5674	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 12,292.9 hr

Falla reportada:

Presencia de humo y humedad en tapa de punterías

6.- Cambio de componentes nuevos en rueda derecha

