



VHSA - 0046

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0046	N. Orden: KAUF0073	Fecha: 20/04/2020
Equipo: Montacargas Heli 06	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5676	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 13,092.1 hr

FALLAS REPORTADAS:

Fuga en rueda lado izquierdo

Se desmontan ruedas lado izquierdo, detectando fuga por cilindro de frenos.
Nuevamente se recomienda el cambio del tambor de frenos, No se autoriza

1.- Se cambia cilindro de frenos por solicitud del cliente.





DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx



VHSA - 0046

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0046	N. Orden: KAUF0073	Fecha: 20/04/2020
Equipo: Montacargas Heli 06	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5676	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 13,092.1 hr

Observaciones:

1. Se recomendó el cambio de tambores de freno por desgaste de los mismos.
2. Trabajo sin garantía