



VHSA - 0042

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0042	N. Orden: KAUF0156	Fecha: 14/11/2020
Equipo: Montacargas Heli 02	Modelo: CPQYD30	Serie: 250301K5621	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: 14,383.8 hr

1.- Reportan montacargas con reversa lenta

Se revisa nivel de aceite encontrando con exceso y residuos de metal



Nivel de aceite en frio



Nivel de aceite caliente



Nivel de aceite correcto



Residuos de metal



VHSA - 0042

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0042	N. Orden: KAUF0156	Fecha: 14/11/2020
Equipo: Montacargas Heli 02	Modelo: CPQYD30	Serie: 250301K5621	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: 14,383.8 hr

2.- Se desmonta transmisión encontrando daños en un balero de los paquetes de avance y reversa





VHSA - 0042

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0042	N. Orden: KAUF0156	Fecha: 14/11/2020
Equipo: Montacargas Heli 02	Modelo: CPQYD30	Serie: 250301K5621	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: 14,383.8 hr

3.- Se cambian baleros dañados





VHSA - 0042

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0042	N. Orden: KAUF0156	Fecha: 14/11/2020
Equipo: Montacargas Heli 02	Modelo: CPQYD30	Serie: 250301K5621	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: 14,383.8 hr

4.- Se detecta exceso de desgaste en bomba de la transmisión





VHSA - 0042

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0042	N. Orden: KAUF0156	Fecha: 14/11/2020
Equipo: Montacargas Heli 02	Modelo: CPQYD30	Serie: 250301K5621	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: 14,383.8 hr

5.- Se cambia bomba de la transmisión





VHSA - 0042

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0042	N. Orden: KAUF0156	Fecha: 14/11/2020
Equipo: Montacargas Heli 02	Modelo: CPQYD30	Serie: 250301K5621	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: 14,383.8 hr

6.- Se detectan discos de la transmisión en buenas condiciones





VHSA - 0042

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0042	N. Orden: KAUF0156	Fecha: 14/11/2020
Equipo: Montacargas Heli 02	Modelo: CPQYD30	Serie: 250301K5621	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: 14,383.8 hr

7.- Se cambian sellos dañados del paquete de avance y reversa





VHSA - 0042

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0042	N. Orden: KAUF0156	Fecha: 14/11/2020
Equipo: Montacargas Heli 02	Modelo: CPQYD30	Serie: 250301K5621	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: 14,383.8 hr

8.- Se cambian o-rings vencidos





VHSA - 0042

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0042	N. Orden: KAUF0156	Fecha: 14/11/2020
Equipo: Montacargas Heli 02	Modelo: CPQYD30	Serie: 250301K5621	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: 14,383.8 hr

8.- Se cambia filtro interno de la transmisión





VHSA - 0042

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0042	N. Orden: KAUF0156	Fecha: 14/11/2020
Equipo: Montacargas Heli 02	Modelo: CPQYD30	Serie: 250301K5621	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: 14,383.8 hr

9.- Se cambia filtro externo de la transmisión





VHSA - 0042

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0042	N. Orden: KAUF0156	Fecha: 14/11/2020
Equipo: Montacargas Heli 02	Modelo: CPQYD30	Serie: 250301K5621	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: 14,383.8 hr

10.- Se cambia aceite de la transmisión y se deja a nivel





VHSA - 0042

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0042	N. Orden: KAUF0156	Fecha: 14/11/2020
Equipo: Montacargas Heli 02	Modelo: CPQYD30	Serie: 250301K5621	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: 14,383.8 hr

10.- Se cambia deposito de anticongelante





DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx



VHSA - 0042

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0042	N. Orden: KAUF0156	Fecha: 14/11/2020
Equipo: Montacargas Heli 02	Modelo: CPQYD30	Serie: 250301K5621	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: 14,383.8 hr

Queda trabajando correctamente el equipo.