



VHSA - 0026

|                                     |                                        |                             |                           |                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Empresa:</b> Montacargas Galería | <b>Solicitante:</b> Lic. Carmen Judith | <b>Código QR:</b> VHSA-0026 | <b>N. Orden:</b> KAUF0194 | <b>Fecha:</b> 07/01/2021 |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|

|                                   |                            |                             |                           |                   |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>Equipo:</b> Montacargas Nissan | <b>Modelo:</b> MAP1F2A25LV | <b>Serie:</b> AP1F2-9U22255 | <b>Capacidad:</b> 2.5 Ton | <b>Horometro:</b> |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|

### Falla reportada: Fuga de aceite

1.- Se detecta manguera de aceite hidráulico por manguera de dirección, se realiza encrimpado en zona dañada, se instala y queda trabajando correctamente.

