



Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0041	N. Orden: KAUF0196	Fecha: 23/01/2021
Equipo: Montacargas Heli 01	Modelo: CPQYD30	Serie: 250301K5620	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: 14,765.30 hr

Falla reportada: Sonido anómalo al momento de frenar

1.- Suministro e instalación de resorte de tensor de autocalibrador de frenos lado derecho





Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0041	N. Orden: KAUF0196	Fecha: 23/01/2021
Equipo: Montacargas Heli 01	Modelo: CPQYD30	Serie: 250301K5620	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: 14,765.30 hr

Falla reportada: Sonido anómalo al momento de frenar

2.- Cambio de seguro de araña de maza delantera lado derecho





Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0041	N. Orden: KAUF0196	Fecha: 23/01/2021
Equipo: Montacargas Heli 01	Modelo: CPQYD30	Serie: 250301K5620	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: 14,765.30 hr

Falla reportada: Sonido anómalo al momento de frenar

3.- Armado de sistema de frenos lado derecho





Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0041	N. Orden: KAUF0196	Fecha: 23/01/2021
Equipo: Montacargas Heli 01	Modelo: CPQYD30	Serie: 250301K5620	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: 14,765.30 hr

Falla reportada: Sonido anómalo al momento de frenar

4.- Armado de sistema de frenos lado izquierdo

