



Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0041	N. Orden: KAUF0220	Fecha: 20/03/2021
Equipo: Montacargas Heli 01	Modelo: CPQYD30	Serie: 250301K5620	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: 15,188.40 hr

Falla reportada: Consumo de anticongelante

- 1.- Se desmonta cabeza de motor, detectando anticongelante en los cilindros y junta quemada





Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0041	N. Orden: KAUF0220	Fecha: 20/03/2021
Equipo: Montacargas Heli 01	Modelo: CPQYD30	Serie: 250301K5620	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: 15,188.40 hr

Falla reportada: Consumo de anticongelante

2.- Se cepilla cabeza de motor





Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0041	N. Orden: KAUF0220	Fecha: 20/03/2021
Equipo: Montacargas Heli 01	Modelo: CPQYD30	Serie: 250301K5620	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: 15,188.40 hr

Falla reportada: Consumo de anticongelante

3.- Se cambian válvulas y juego de sellos





Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0041	N. Orden: KAUF0220	Fecha: 20/03/2021
Equipo: Montacargas Heli 01	Modelo: CPQYD30	Serie: 250301K5620	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: 15,188.40 hr

Falla reportada: Consumo de anticongelante

4.- Se cambia junta de multiple de admision





Empresa: PROTEAK

Solicitante: Ing. Luis Pacheco

Código QR: VHSA-0041

N. Orden: KAUF0220

Fecha: 20/03/2021

Equipo: Montacargas Heli 01

Modelo: CPQYD30

Serie: 250301K5620

Capacidad: 3,000 Kg

Horometro: 15,188.40 hr

Falla reportada: Consumo de anticongelante

5.- Se cambia junta de cabeza de motor





Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0041	N. Orden: KAUF0220	Fecha: 20/03/2021
Equipo: Montacargas Heli 01	Modelo: CPQYD30	Serie: 250301K5620	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: 15,188.40 hr

Falla reportada: Consumo de anticongelante

6.- Se cambia junta de tapa de punterías





Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0041	N. Orden: KAUF0220	Fecha: 20/03/2021
Equipo: Montacargas Heli 01	Modelo: CPQYD30	Serie: 250301K5620	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: 15,188.40 hr

Falla reportada: Consumo de anticongelante

7.- Se cambia bomba de agua

