



VHSA - 0006

Empresa: QuickShine

Solicitante: Antonio Evia

Código QR: VHSA-0006

N. Orden: KAUF0225

Fecha: 14/04/2021

Equipo: Montacargas Toyota

Modelo: 8FGCU18

Serie: 13904

Capacidad: 1.8 Ton

Horometro: 14,673.7 hr

Mantenimiento preventivo 2,000 horas

1.- Cambio de aceite de motor





VHSA - 0006

Empresa: QuickShine

Solicitante: Antonio Evia

Código QR: VHSA-0006

N. Orden: KAUF0225

Fecha: 14/04/2021

Equipo: Montacargas Toyota

Modelo: 8FGCU18

Serie: 13904

Capacidad: 1.8 Ton

Horometro: 14,673.7 hr

Mantenimiento preventivo 2,000 horas

2.- Cambio de filtro de aceite de motor





VHSA - 0006

Empresa: QuickShine

Solicitante: Antonio Evia

Código QR: VHSA-0006

N. Orden: KAUF0225

Fecha: 14/04/2021

Equipo: Montacargas Toyota

Modelo: 8FGCU18

Serie: 13904

Capacidad: 1.8 Ton

Horometro: 14,673.7 hr

Mantenimiento preventivo 2,000 horas

3.- Cambio de filtro de aire





VHSA - 0006

Empresa: QuickShine

Solicitante: Antonio Evia

Código QR: VHSA-0006

N. Orden: KAUF0225

Fecha: 14/04/2021

Equipo: Montacargas Toyota

Modelo: 8FGCU18

Serie: 13904

Capacidad: 1.8 Ton

Horometro: 14,673.7 hr

Mantenimiento preventivo 2,000 horas

4.- Cambio de aceite de transmisión





VHSA - 0006

Empresa: QuickShine

Solicitante: Antonio Evia

Código QR: VHSA-0006

N. Orden: KAUF0225

Fecha: 14/04/2021

Equipo: Montacargas Toyota

Modelo: 8FGCU18

Serie: 13904

Capacidad: 1.8 Ton

Horometro: 14,673.7 hr

Mantenimiento preventivo 2,000 horas

5.- Cambio de filtro de aceite de transmisión





VHSA - 0006

Empresa: QuickShine

Solicitante: Antonio Evia

Código QR: VHSA-0006

N. Orden: KAUF0225

Fecha: 14/04/2021

Equipo: Montacargas Toyota

Modelo: 8FGCU18

Serie: 13904

Capacidad: 1.8 Ton

Horometro: 14,673.7 hr

Mantenimiento preventivo 2,000 horas

6.- Cambio de aceite de diferencial





VHSA - 0006

Empresa: QuickShine

Solicitante: Antonio Evia

Código QR: VHSA-0006

N. Orden: KAUF0225

Fecha: 14/04/2021

Equipo: Montacargas Toyota

Modelo: 8FGCU18

Serie: 13904

Capacidad: 1.8 Ton

Horometro: 14,673.7 hr

Mantenimiento preventivo 2,000 horas

7.- Cambio de aceite hidraulico





VHSA - 0006

Empresa: QuickShine

Solicitante: Antonio Evia

Código QR: VHSA-0006

N. Orden: KAUF0225

Fecha: 14/04/2021

Equipo: Montacargas Toyota

Modelo: 8FGCU18

Serie: 13904

Capacidad: 1.8 Ton

Horometro: 14,673.7 hr

Mantenimiento preventivo 2,000 horas

8.- Cambio de anticongelante





VHSA - 0006

Empresa: QuickShine

Solicitante: Antonio Evia

Código QR: VHSA-0006

N. Orden: KAUF0225

Fecha: 14/04/2021

Equipo: Montacargas Toyota

Modelo: 8FGCU18

Serie: 13904

Capacidad: 1.8 Ton

Horometro: 14,673.7 hr

Mantenimiento preventivo 2,000 horas

9.- Cambio de banda de alternador





Empresa: QuickShine

Solicitante: Antonio Evia

Código QR: VHSA-0006

N. Orden: KAUF0225

Fecha: 14/04/2021

Equipo: Montacargas Toyota

Modelo: 8FGCU18

Serie: 13904

Capacidad: 1.8 Ton

Horometro: 14,673.7 hr

Mantenimiento preventivo 2,000 horas

10.- Cambio de bujías





VHSA - 0006

Empresa: QuickShine

Solicitante: Antonio Evia

Código QR: VHSA-0006

N. Orden: KAUF0225

Fecha: 14/04/2021

Equipo: Montacargas Toyota

Modelo: 8FGCU18

Serie: 13904

Capacidad: 1.8 Ton

Horometro: 14,673.7 hr

Mantenimiento preventivo 2,000 horas

11.- Cambio de cables de bujías





Empresa: QuickShine

Solicitante: Antonio Evia

Código QR: VHSA-0006

N. Orden: KAUF0225

Fecha: 14/04/2021

Equipo: Montacargas Toyota

Modelo: 8FGCU18

Serie: 13904

Capacidad: 1.8 Ton

Horometro: 14,673.7 hr

Mantenimiento preventivo 2,000 horas

12.- Cambio de rotor de distribuidor





VHSA - 0006

Empresa: QuickShine

Solicitante: Antonio Evia

Código QR: VHSA-0006

N. Orden: KAUF0225

Fecha: 14/04/2021

Equipo: Montacargas Toyota

Modelo: 8FGCU18


Serie: 13904

Capacidad: 1.8 Ton

Horometro: 14,673.7 hr

Mantenimiento preventivo 2,000 horas

13.- Cambio de tapa de distribuidor





VHSA - 0006

Empresa: QuickShine

Solicitante: Antonio Evia

Código QR: VHSA-0006

N. Orden: KAUF0225

Fecha: 14/04/2021

Equipo: Montacargas Toyota

Modelo: 8FGCU18

Serie: 13904

Capacidad: 1.8 Ton

Horometro: 14,673.7 hr

Mantenimiento preventivo 2,000 horas

14.- Calibración de frenos





VHSA - 0006

Empresa: QuickShine

Solicitante: Antonio Evia

Código QR: VHSA-0006

N. Orden: KAUF0225

Fecha: 14/04/2021

Equipo: Montacargas Toyota

Modelo: 8FGCU18

Serie: 13904

Capacidad: 1.8 Ton

Horometro: 14,673.7 hr

Mantenimiento preventivo 2,000 horas

15.- Lavado a presión en general





VHSA - 0006

Empresa: QuickShine

Solicitante: Antonio Evia

Código QR: VHSA-0006

N. Orden: KAUF0225

Fecha: 14/04/2021

Equipo: Montacargas Toyota

Modelo: 8FGCU18

Serie: 13904

Capacidad: 1.8 Ton

Horometro: 14,673.7 hr

Mantenimiento preventivo 2,000 horas

15.- Lavado a presión en general





VHSA - 0006

Empresa: QuickShine

Solicitante: Antonio Evia

Código QR: VHSA-0006

N. Orden: KAUF0225

Fecha: 14/04/2021

Equipo: Montacargas Toyota

Modelo: 8FGCU18

Serie: 13904

Capacidad: 1.8 Ton

Horometro: 14,673.7 hr

Mantenimiento preventivo 2,000 horas

16.- Engrasado en general (Graseras)





VHSA - 0006

Empresa: QuickShine

Solicitante: Antonio Evia

Código QR: VHSA-0006

N. Orden: KAUF0225

Fecha: 14/04/2021

Equipo: Montacargas Toyota

Modelo: 8FGCU18

Serie: 13904

Capacidad: 1.8 Ton

Horometro: 14,673.7 hr

Mantenimiento preventivo 2,000 horas

17.- Lubricación de cadenas





VHSA - 0006

Empresa: QuickShine

Solicitante: Antonio Evia

Código QR: VHSA-0006

N. Orden: KAUF0225

Fecha: 14/04/2021

Equipo: Montacargas Toyota

Modelo: 8FGCU18

Serie: 13904

Capacidad: 1.8 Ton

Horometro: 14,673.7 hr

Mantenimiento preventivo 2,000 horas

18.- Revisión de luces en general, colocación de focos de direccionales, stop y reversa, no contaba con ningún foco





VHSA - 0006

Empresa: QuickShine

Solicitante: Antonio Evia

Código QR: VHSA-0006

N. Orden: KAUF0225

Fecha: 14/04/2021

Equipo: Montacargas Toyota

Modelo: 8FGCU18


Serie: 13904

Capacidad: 1.8 Ton

Horometro: 14,673.7 hr

Mantenimiento preventivo 2,000 horas

19.- Cambio de terminal de batería dañada





VHSA - 0006

Empresa: QuickShine

Solicitante: Antonio Evia

Código QR: VHSA-0006

N. Orden: KAUF0225

Fecha: 14/04/2021

Equipo: Montacargas Toyota

Modelo: 8FGCU18

Serie: 13904

Capacidad: 1.8 Ton

Horometro: 14,673.7 hr

Mantenimiento preventivo 2,000 horas

20- Instalación de espejos retrovisores laterales





Empresa: QuickShine

Solicitante: Antonio Evia

Código QR: VHSA-0006

N. Orden: KAUF0225

Fecha: 14/04/2021

Equipo: Montacargas Toyota

Modelo: 8FGCU18

Serie: 13904

Capacidad: 1.8 Ton

Horometro: 14,673.7 hr

Observaciones:

Próximo servicio: 14,923.7 hr.

Pendientes por cotizar:

1. 2 Pc. Kit de sellos de cilindro de levante lateral (Pequeña presencia de aceite)
2. 1 Pc. Kit de sellos de cilindro de levante central (**Pequeña presencia de aceite**)
3. 2 Pc. Manguera de retorno de cilindro de levante lateral (**Se realizo reparación provisional**)
4. 2 Pc. Mangueras viajeras de desplazador lateral (Se encuentran con desgaste normal, se recomienda cambio)
5. 1 Pc. Switch de ignición (Se traba, se recomienda cambio)
6. 1 Pc. Mantenimiento a sistema de gas, se encontró sistema de gas obstruido

