



|                                  |                                       |                             |                            |                              |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>Empresa:</b> PROTEAK          | <b>Solicitante:</b> Ing. Luis Pacheco | <b>Código QR:</b> VHSA-0047 | <b>N. Orden:</b> KAUF0251  | <b>Fecha:</b> 04/06/2021     |
| <b>Equipo:</b> Montacargas JHC07 | <b>Modelo:</b> CPQYD70                | <b>Serie:</b> A3AGO7266     | <b>Capacidad:</b> 7,000 Kg | <b>Horometro:</b> 4,696.0 hr |

### MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HR

#### 1. Cambio de aceite de motor



|                                  |                                       |                             |                            |                              |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>Empresa:</b> PROTEAK          | <b>Solicitante:</b> Ing. Luis Pacheco | <b>Código QR:</b> VHSA-0047 | <b>N. Orden:</b> KAUF0251  | <b>Fecha:</b> 04/06/2021     |
| <b>Equipo:</b> Montacargas JHC07 | <b>Modelo:</b> CPQYD70                | <b>Serie:</b> A3AGO7266     | <b>Capacidad:</b> 7,000 Kg | <b>Horometro:</b> 4,696.0 hr |

### MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HR

#### 2. Cambio de filtro de aceite de motor





|                                  |                                       |                             |                            |                              |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>Empresa:</b> PROTEAK          | <b>Solicitante:</b> Ing. Luis Pacheco | <b>Código QR:</b> VHSA-0047 | <b>N. Orden:</b> KAUF0251  | <b>Fecha:</b> 04/06/2021     |
| <b>Equipo:</b> Montacargas JHC07 | <b>Modelo:</b> CPQYD70                | <b>Serie:</b> A3AGO7266     | <b>Capacidad:</b> 7,000 Kg | <b>Horometro:</b> 4,696.0 hr |

### MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HR

#### 3. Cambio de filtro de aire



|                                   |                                       |                             |                            |                              |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>Empresa:</b> PROTEAK           | <b>Solicitante:</b> Ing. Luis Pacheco | <b>Código QR:</b> VHSA-0047 | <b>N. Orden:</b> KAUF0251  | <b>Fecha:</b> 04/06/2021     |
| <b>Equipo:</b> Montacargas JHC 07 | <b>Modelo:</b> CPQYD70                | <b>Serie:</b> A3AGO7266     | <b>Capacidad:</b> 7,000 Kg | <b>Horometro:</b> 4,696.0 hr |

### MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HR

#### 4. Cambio de anticongelante y lavado a presión de radiador





|                                  |                                       |                             |                            |                              |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>Empresa:</b> PROTEAK          | <b>Solicitante:</b> Ing. Luis Pacheco | <b>Código QR:</b> VHSA-0047 | <b>N. Orden:</b> KAUF0251  | <b>Fecha:</b> 04/06/2021     |
| <b>Equipo:</b> Montacargas JHC07 | <b>Modelo:</b> CPQYD70                | <b>Serie:</b> A3AGO7266     | <b>Capacidad:</b> 7,000 Kg | <b>Horometro:</b> 4,696.0 hr |

### MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HR


#### 5. Limpieza de respiradero de tanque de aceite hidráulico



|                                  |                                       |                             |                            |                              |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>Empresa:</b> PROTEAK          | <b>Solicitante:</b> Ing. Luis Pacheco | <b>Código QR:</b> VHSA-0047 | <b>N. Orden:</b> KAUF0251  | <b>Fecha:</b> 04/06/2021     |
| <b>Equipo:</b> Montacargas JHC07 | <b>Modelo:</b> CPQYD70                | <b>Serie:</b> A3AGO7266     | <b>Capacidad:</b> 7,000 Kg | <b>Horometro:</b> 4,696.0 hr |

### MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HR

6. Revisión del estado del líquido de frenos, se encuentra muy contaminado. Se realiza cambio



|                                  |                                       |                             |                            |                              |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>Empresa:</b> PROTEAK          | <b>Solicitante:</b> Ing. Luis Pacheco | <b>Código QR:</b> VHSA-0047 | <b>N. Orden:</b> KAUF0251  | <b>Fecha:</b> 04/06/2021     |
| <b>Equipo:</b> Montacargas JHC07 | <b>Modelo:</b> CPQYD70                | <b>Serie:</b> A3AGO7266     | <b>Capacidad:</b> 7,000 Kg | <b>Horometro:</b> 4,696.0 hr |

### MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HR

7. Revisión del estado del nivel de aceite de diferencial, el aceite se encuentra en buen estado, se encontró el nivel por arriba del indicado, se drenó aceite excedente y se dejó a nivel





|                                  |                                       |                             |                            |                              |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>Empresa:</b> PROTEAK          | <b>Solicitante:</b> Ing. Luis Pacheco | <b>Código QR:</b> VHSA-0047 | <b>N. Orden:</b> KAUF0251  | <b>Fecha:</b> 04/06/2021     |
| <b>Equipo:</b> Montacargas JHC07 | <b>Modelo:</b> CPQYD70                | <b>Serie:</b> A3AGO7266     | <b>Capacidad:</b> 7,000 Kg | <b>Horometro:</b> 4,696.0 hr |

### MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HR

8. Se revisan estado de las mangueras hidráulicas, encontrando daño y fuga en una manguera de retorno. Se realiza cambio







VHSA - 0046

|                                  |                                       |                             |                            |                              |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>Empresa:</b> PROTEAK          | <b>Solicitante:</b> Ing. Luis Pacheco | <b>Código QR:</b> VHSA-0047 | <b>N. Orden:</b> KAUF0251  | <b>Fecha:</b> 04/06/2021     |
| <b>Equipo:</b> Montacargas JHC07 | <b>Modelo:</b> CPQYD70                | <b>Serie:</b> A3AGO7266     | <b>Capacidad:</b> 7,000 Kg | <b>Horometro:</b> 4,696.0 hr |

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HR

### 9. Lavado a presión en general



|                                  |                                       |                             |                            |                              |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>Empresa:</b> PROTEAK          | <b>Solicitante:</b> Ing. Luis Pacheco | <b>Código QR:</b> VHSA-0047 | <b>N. Orden:</b> KAUF0251  | <b>Fecha:</b> 04/06/2021     |
| <b>Equipo:</b> Montacargas JHC07 | <b>Modelo:</b> CPQYD70                | <b>Serie:</b> A3AGO7266     | <b>Capacidad:</b> 7,000 Kg | <b>Horometro:</b> 4,696.0 hr |

### MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HR

#### 10. Lubricación en general (graseras)





|                                  |                                       |                             |                            |                              |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>Empresa:</b> PROTEAK          | <b>Solicitante:</b> Ing. Luis Pacheco | <b>Código QR:</b> VHSA-0047 | <b>N. Orden:</b> KAUF0251  | <b>Fecha:</b> 04/06/2021     |
| <b>Equipo:</b> Montacargas JHC07 | <b>Modelo:</b> CPQYD70                | <b>Serie:</b> A3AGO7266     | <b>Capacidad:</b> 7,000 Kg | <b>Horometro:</b> 4,696.0 hr |

### MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HR

#### 10. Lubricación en general (graseras)





VHSA - 0046

|                                  |                                       |                             |                            |                              |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>Empresa:</b> PROTEAK          | <b>Solicitante:</b> Ing. Luis Pacheco | <b>Código QR:</b> VHSA-0047 | <b>N. Orden:</b> KAUF0251  | <b>Fecha:</b> 04/06/2021     |
| <b>Equipo:</b> Montacargas JHC07 | <b>Modelo:</b> CPQYD70                | <b>Serie:</b> A3AGO7266     | <b>Capacidad:</b> 7,000 Kg | <b>Horometro:</b> 4,696.0 hr |

### MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HR

#### 10. Lubricación de cadenas







|                                  |                                       |                             |                            |                              |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>Empresa:</b> PROTEAK          | <b>Solicitante:</b> Ing. Luis Pacheco | <b>Código QR:</b> VHSA-0047 | <b>N. Orden:</b> KAUF0251  | <b>Fecha:</b> 04/06/2021     |
| <b>Equipo:</b> Montacargas JHC07 | <b>Modelo:</b> CPQYD70                | <b>Serie:</b> A3AGO7266     | <b>Capacidad:</b> 7,000 Kg | <b>Horometro:</b> 4,696.0 hr |

### MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HR

#### Recomendaciones:

- a) Limpieza periódica del respiradero del tanque hidráulico cada 250 hr
- b) Engrasado periódico, incluyendo sistema de dirección
- c) Revisión periódico de todos los niveles, en caso de encontrar fluidos contaminados realizar el cambio del mismo