



Empresa: MS PETROLEROS	Solicitante: Eudy Palma	Código QR: VHSA-0007	N. Orden: KAIS0003	Fecha: 15/07/2021
Equipo: Montacargas Mitsubishi	Modelo: FG40	Serie: AF29-50169	Capacidad: 8000 Libras	Horometro: 5799.9

REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

1.- Cambio de abrazadera para tubo de escape.







Empresa: MS PETROLEROS	Solicitante: Eudy Palma	Código QR: VHSA-0007	N. Orden: KAIS0003	Fecha: 15/07/2021
Equipo: Montacargas Mitsubishi	Modelo: FG40	Serie: AF29-50169	Capacidad: 8000 Libras	Horometro: 5799.9

REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

2.- Cambio de galletas para tubos de escape.





Empresa: MS PETROLEROS	Solicitante: Eudy Palma	Código QR: VHSA-0007	N. Orden: KAIS0003	Fecha: 15/07/2021
Equipo: Montacargas Mitsubishi	Modelo: FG40	Serie: AF29-50169	Capacidad: 8000 Libras	Horometro: 5799.9

REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

3.- Cambio de junta de tapa de puntería.






Empresa: MS PETROLEROS	Solicitante: Eudy Palma	Código QR: VHSA-0007	N. Orden: KAIS0003	Fecha: 15/07/2021
Equipo: Montacargas Mitsubishi	Modelo: FG40	Serie: AF29-50169	Capacidad: 8000 Libras	Horometro: 5799.9

REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

4.- Cambio de retenes del árbol de levas.





VHSA - 0007

Empresa: MS PETROLEROS	Solicitante: Eudy Palma	Código QR: VHSA-0007	N. Orden: KAIS0003	Fecha: 15/07/2021
Equipo: Montacargas Mitsubishi	Modelo: FG40	Serie: AF29-50169	Capacidad: 8000 Libras	Horometro: 5799.9

REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

5.- Cambio de reten del cigüeñal.






VHSA - 0007

Empresa: MS PETROLEROS	Solicitante: Eudy Palma	Código QR: VHSA-0007	N. Orden: KAIS0003	Fecha: 15/07/2021
Equipo: Montacargas Mitsubishi	Modelo: FG40	Serie: AF29-50169	Capacidad: 8000 Libras	Horometro: 5799.9

REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

6.- Cambio de tapones frontales del árbol de levas.





VHSA - 0007

Empresa: MS PETROLEROS	Solicitante: Eudy Palma	Código QR: VHSA-0007	N. Orden: KAIS0003	Fecha: 15/07/2021
Equipo: Montacargas Mitsubishi	Modelo: FG40	Serie: AF29-50169	Capacidad: 8000 Libras	Horometro: 5799.9

REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

7.- Cambio de manguera inferior de radiador.

