



Empresa: KANUTAM	Solicitante: Deysi Flores	Código QR: VHSA-0049	N. Orden: KAUF0258	Fecha: 28/06/2021
Equipo: Montacargas Heli	Modelo: CPQYD30	Serie: TS2410425-2008	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: N/A

Mantenimiento preventivo 500 hr.

1.- Cambio de aceite de motor





VHSA - 0049

Empresa: KANUTAM	Solicitante: Deysi Flores	Código QR: VHSA-0049	N. Orden: KAUF0258	Fecha: 28/06/2021
Equipo: Montacargas Heli	Modelo: CPQYD30	Serie: TS2410425-2008	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: N/A

Mantenimiento preventivo 500 hr.

2.- Cambio de filtro de aceite de motor





VHSA - 0049

Empresa: KANUTAM	Solicitante: Deysi Flores	Código QR: VHSA-0049	N. Orden: KAUF0258	Fecha: 28/06/2021
Equipo: Montacargas Heli	Modelo: CPQYD30	Serie: TS2410425-2008	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: N/A

Mantenimiento preventivo 500 hr.

3.- Cambio de aceite de transmisión





VHSA - 0049

Empresa: KANUTAM	Solicitante: Deysi Flores	Código QR: VHSA-0049	N. Orden: KAUF0258	Fecha: 28/06/2021
Equipo: Montacargas Heli	Modelo: CPQYD30	Serie: TS2410425-2008	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: N/A

Mantenimiento preventivo 500 hr.

4.- Cambio de filtro de aceite de transmisión





Empresa: KANUTAM	Solicitante: Deysi Flores	Código QR: VHSA-0049	N. Orden: KAUF0258	Fecha: 28/06/2021
Equipo: Montacargas Heli	Modelo: CPQYD30	Serie: TS2410425-2008	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: N/A

Mantenimiento preventivo 500 hr.

5.- Cambio de anticongelante





VHSA - 0049

Empresa: KANUTAM	Solicitante: Deysi Flores	Código QR: VHSA-0049	N. Orden: KAUF0258	Fecha: 28/06/2021
Equipo: Montacargas Heli	Modelo: CPQYD30	Serie: TS2410425-2008	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: N/A

Mantenimiento preventivo 500 hr.

6.- Cambio de banda de alternador





VHSA - 0049

Empresa: KANUTAM	Solicitante: Deysi Flores	Código QR: VHSA-0049	N. Orden: KAUF0258	Fecha: 28/06/2021
Equipo: Montacargas Heli	Modelo: CPQYD30	Serie: TS2410425-2008	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: N/A

Mantenimiento preventivo 500 hr.

7.- Cambio de filtro de combustible





VHSA - 0049

Empresa: KANUTAM	Solicitante: Deysi Flores	Código QR: VHSA-0049	N. Orden: KAUF0258	Fecha: 28/06/2021
Equipo: Montacargas Heli	Modelo: CPQYD30	Serie: TS2410425-2008	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: N/A

Mantenimiento preventivo 500 hr.

8.- Cambio de bujías





Empresa: KANUTAM	Solicitante: Deysi Flores	Código QR: VHSA-0049	N. Orden: KAUF0258	Fecha: 28/06/2021
Equipo: Montacargas Heli	Modelo: CPQYD30	Serie: TS2410425-2008	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: N/A

Mantenimiento preventivo 500 hr.

9.- Cambio de juego de cables de bujías





Empresa: KANUTAM	Solicitante: Deysi Flores	Código QR: VHSA-0049	N. Orden: KAUF0258	Fecha: 28/06/2021
Equipo: Montacargas Heli	Modelo: CPQYD30	Serie: TS2410425-2008	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: N/A

Mantenimiento preventivo 500 hr.

10.- Cambio de rotor de distribuidor





VHSA - 0049

Empresa: KANUTAM	Solicitante: Deysi Flores	Código QR: VHSA-0049	N. Orden: KAUF0258	Fecha: 28/06/2021
Equipo: Montacargas Heli	Modelo: CPQYD30	Serie: TS2410425-2008	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: N/A

Mantenimiento preventivo 500 hr.

11.- Cambio de tapa de distribuidor





VHSA - 0049

Empresa: KANUTAM	Solicitante: Deysi Flores	Código QR: VHSA-0049	N. Orden: KAUF0258	Fecha: 28/06/2021
Equipo: Montacargas Heli	Modelo: CPQYD30	Serie: TS2410425-2008	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: N/A

Mantenimiento preventivo 500 hr.

11.- Cambio de filtro de aire





Empresa: KANUTAM	Solicitante: Deysi Flores	Código QR: VHSA-0049	N. Orden: KAUF0258	Fecha: 28/06/2021
Equipo: Montacargas Heli	Modelo: CPQYD30	Serie: TS2410425-2008	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: N/A

Mantenimiento preventivo 500 hr.

12.- Lavado a presión en general





Empresa: KANUTAM	Solicitante: Deysi Flores	Código QR: VHSA-0049	N. Orden: KAUF0258	Fecha: 28/06/2021
Equipo: Montacargas Heli	Modelo: CPQYD30	Serie: TS2410425-2008	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: N/A

Mantenimiento preventivo 500 hr.

13.- Lubricación de cadenas





VHSA - 0049

Empresa: KANUTAM	Solicitante: Deysi Flores	Código QR: VHSA-0049	N. Orden: KAUF0258	Fecha: 28/06/2021
Equipo: Montacargas Heli	Modelo: CPQYD30	Serie: TS2410425-2008	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: N/A

Mantenimiento preventivo 500 hr.

14.- Lavado a presión en general





Empresa: KANUTAM	Solicitante: Deysi Flores	Código QR: VHSA-0049	N. Orden: KAUF0258	Fecha: 28/06/2021
Equipo: Montacargas Heli	Modelo: CPQYD30	Serie: TS2410425-2008	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: N/A

Mantenimiento a sistema hidráulico

15.- Cambio de aceite hidráulico





Empresa: KANUTAM	Solicitante: Deysi Flores	Código QR: VHSA-0049	N. Orden: KAUF0258	Fecha: 28/06/2021
Equipo: Montacargas Heli	Modelo: CPQYD30	Serie: TS2410425-2008	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: N/A

Mantenimiento a sistema hidráulico

16.- Cambio de kit de sellos de cilindro central





VHSA - 0049

Empresa: KANUTAM	Solicitante: Deysy Flores	Código QR: VHSA-0049	N. Orden: KAUF0258	Fecha: 28/06/2021
Equipo: Montacargas Heli	Modelo: CPQYD30	Serie: TS2410425-2008	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: N/A

Mantenimiento a sistema hidráulico

16.- Cambio de kit de sellos de cilindro central





VHSA - 0049

Empresa: KANUTAM	Solicitante: Deysi Flores	Código QR: VHSA-0049	N. Orden: KAUF0258	Fecha: 28/06/2021
Equipo: Montacargas Heli	Modelo: CPQYD30	Serie: TS2410425-2008	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: N/A

Mantenimiento a sistema hidráulico

Picaduras en vástago de cilindro central






Empresa: KANUTAM	Solicitante: Deysi Flores	Código QR: VHSA-0049	N. Orden: KAUF0258	Fecha: 28/06/2021
Equipo: Montacargas Heli	Modelo: CPQYD30	Serie: TS2410425-2008	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: N/A

Mantenimiento a sistema hidráulico

17.- Enderezado de guarda de carga





Empresa: KANUTAM	Solicitante: Deysi Flores	Código QR: VHSA-0049	N. Orden: KAUF0258	Fecha: 28/06/2021
Equipo: Montacargas Heli	Modelo: CPQYD30	Serie: TS2410425-2008	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: N/A

Mantenimiento a sistema hidráulico

18.- Mantenimiento a carro porta horquillas, no fue posible reemplazar baleros debido a diferencia conforme a manual





Empresa: KANUTAM	Solicitante: Deysi Flores	Código QR: VHSA-0049	N. Orden: KAUF0258	Fecha: 28/06/2021
Equipo: Montacargas Heli	Modelo: CPQYD30	Serie: TS2410425-2008	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: N/A

Mantenimiento a sistema hidráulico



Falta mica de stop derecha



Base de filtro de aire rota



Direccional izquierda rota



VHSA - 0049

Empresa: KANUTAM	Solicitante: Deysi Flores	Código QR: VHSA-0049	N. Orden: KAUF0258	Fecha: 28/06/2021
Equipo: Montacargas Heli	Modelo: CPQYD30	Serie: TS2410425-2008	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: N/A

Observaciones

- 1.- Mica de stop lado derecho dañada
- 2.- Base de filtro de aire rota
- 3.- Torreta rota
- 4.- Cuarto delantero izquierdo roto
- 5.- vástago de cilindro central dañado, en caso de presentarse fuga nuevamente se deberá reemplazar el vástago
- 6.- Mangueras viajeras del mástil dañadas
- 7.- Baleros del mástil dañados
- 8.- No se pudieron cambiar los baleros del carro porta horquillas debido a que no corresponden al numero de parte del manual