



Empresa: PROTEAK

Solicitante: ING. LUIS PACHECO

Código QR: VHSA-0048

N. Orden: KAUF0267

Fecha: 22/07/21

Equipo: JHC RESINA

Modelo: CPQD30N

Serie: F4AG26666

Capacidad:

Horómetro: 2,974 HR

MANTENIMIENTO A SISTEMA DE DIRECCION

1.- Cambio de kit overhaul sistema de dirección izquierdo y derecho





Empresa: PROTEAK	Solicitante: ING. LUIS PACHECO	Código QR: VHSA-0048	N. Orden: KAUF0267	Fecha: 22/07/21
Equipo: JHC RESINA	Modelo: CPQD30N	Serie: F4AG26666	Capacidad:	Horómetro: 2,974 HR

MANTENIMIENTO A SISTEMA DE DIRECCION

1.- Cambio de kit overhaul sistema de dirección izquierdo y derecho





Empresa: PROTEAK	Solicitante: ING. LUIS PACHECO	Código QR: VHSA-0048	N. Orden: KAUF0267	Fecha: 22/07/21
Equipo: JHC RESINA	Modelo: CPQD30N	Serie: F4AG26666	Capacidad:	Horómetro: 2,974 HR

MANTENIMIENTO A SISTEMA DE DIRECCION

1.- Cambio de kit overhaul sistema de dirección izquierdo y derecho





Empresa: PROTEAK	Solicitante: ING. LUIS PACHECO	Código QR: VHSA-0048	N. Orden: KAUF0267	Fecha: 22/07/21
Equipo: JHC RESINA	Modelo: CPQD30N	Serie: F4AG26666	Capacidad:	Horómetro: 2,974 HR

MANTENIMIENTO A SISTEMA DE DIRECCION

1.- Cambio de kit overhaul sistema de dirección izquierdo y derecho





Empresa: PROTEAK	Solicitante: ING. LUIS PACHECO	Código QR: VHSA-0048	N. Orden: KAUF0267	Fecha: 22/07/21
Equipo: JHC RESINA	Modelo: CPQD30N	Serie: F4AG26666	Capacidad:	Horómetro: 2,974 HR

MANTENIMIENTO A SISTEMA DE DIRECCION

1.- Cambio de kit overhaul sistema de dirección izquierdo y derecho





Empresa: PROTEAK	Solicitante: ING. LUIS PACHECO	Código QR: VHSA-0048	N. Orden: KAUF0267	Fecha: 22/07/21
Equipo: JHC RESINA	Modelo: CPQD30N	Serie: F4AG26666	Capacidad:	Horómetro: 2,974 HR

MANTENIMIENTO A SISTEMA DE DIRECCION

1.- Armado y engrasado eje de dirección

