

Empresa: KANUTAM

Solicitante: ING. DEYSI FLORES 9

Código QR:

N. Orden: KAUF0269

Fecha: 09/09/21

Equipo: CPQYD25

Modelo: TS24104242008

Serie:

Capacidad:

Horómetro:

**FALLA REPORTADA: DESAJUSTE EN CARRO PORTAHORQUILLA.****1. CAMBIO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLA**

**Empresa:** KANUTAM

**Solicitante:** ING. DEYSI FLORES °

**Código QR:**

**N. Orden:** KAUF0269

**Fecha:** 09/09/21

**Equipo:** CPQYD25

**Modelo:** TS24104242008

**Serie:**

**Capacidad:**

**Horómetro:**

## FALLA REPORTADA: DESAJUSTE EN CARRO PORTAHORQUILLA.



Empresa: KANUTAM

Solicitante: ING. DEYSI FLORES °

Código QR:

N. Orden: KAUF0269

Fecha: 09/09/21

Equipo: CPQYD25

Modelo: TS24104242008

Serie:

Capacidad:

Horómetro:

## FALLA REPORTADA: DESAJUSTE EN CARRO PORTAHORQUILLA.





# KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,  
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

[Administracion@Kaufmann.mx](mailto:Administracion@Kaufmann.mx)

**Empresa:** KANUTAM

**Solicitante:** ING. DEYSI FLORES 9

**Código QR:**

**N. Orden:** KAUF0269

**Fecha:** 09/09/21

**Equipo:** CPQYD25

**Modelo:** TS24104242008

**Serie:**

**Capacidad:**

**Horómetro:**

**FALLA REPORTADA: DESAJUSTE EN CARRO PORTAHORQUILLA.**

