



Empresa: KRONOX

Solicitante: ING. IGNACIO

Código QR: VHSA-0023

N. Orden:

Fecha: 25/09/21

Equipo: TAYLOR

Modelo: THD-330M

Serie: S-TS-28815

Capacidad: 15 TON.

Horómetro: 14, 418.00

FALLO DE ENCENDIDO.

Cambio de marcha.





Empresa: KRONOX

Solicitante: ING. IGNACIO

Código QR: VHSA-0023

N. Orden:

Fecha: 25/09/21

Equipo: TAYLOR

Modelo: THD-330M

Serie: S-TS-28815

Capacidad: 15 TON.

Horómetro: 14, 418.00

FALLO DE ENCENDIDO.

Cambio de tapa y rotor.





Empresa: KRONOX

Solicitante: ING. IGNACIO

Código QR: VHSA-0023

N. Orden:

Fecha: 25/09/21

Equipo: TAYLOR

Modelo: THD-330M

Serie: S-TS-28815

Capacidad: 15 TON.

Horómetro: 14, 418.00

FALLO DE ENCENDIDO.

Cambio de bujías





Empresa: KRONOX

Solicitante: ING. IGNACIO

Código QR: VHSA-0023

N. Orden:

Fecha: 25/09/21

Equipo: TAYLOR

Modelo: THD-330M

Serie: S-TS-28815

Capacidad: 15 TON.

Horómetro: 14, 418.00

FALLO DE ENCENDIDO.

Cambio de juego de cables.





Empresa: KRONOX	Solicitante: ING. IGNACIO	Código QR: VHSA-0023	N. Orden:	Fecha: 25/09/21
Equipo: TAYLOR	Modelo: THD-330M	Serie: S-TS-28815	Capacidad: 15 TON.	Horómetro: 14, 418.00

FALLO DE ENCENDIDO.

Cambio de bobina.

