



Empresa: MONTACARGAS GALERIA	Solicitante: SORIANA VILLAHERMOSA	Código QR: VHSA-0026	N. Orden: 87101	Fecha: 25/08/21
-------------------------------------	--	-----------------------------	------------------------	------------------------

Equipo: MONTACARGA	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie: AP1F2-9U22255	Capacidad:	Horómetro: 08704.6
---------------------------	----------------------------	-----------------------------	-------------------	---------------------------

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

1.- CAMBIO DE KIT DE SELLOS DE DESPLAZADOR LATERAL





Empresa: MONTACARGAS GALERIA	Solicitante: SORIANA VILLAHERMOSA	Código QR: VHSA-0026	N. Orden: 87101	Fecha: 25/08/21
Equipo: MONTACARGA	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie: AP1F2-9U22255	Capacidad:	Horómetro: 08704.6

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

CAMBIO DE KIT DE SELLOS DE DESPLAZADOR LATERAL





Empresa: MONTACARGAS GALERIA	Solicitante: SORIANA VILLAHERMOSA	Código QR: VHSA-0026	N. Orden: 87101	Fecha: 25/08/21
Equipo: MONTACARGA	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie: AP1F2-9U22255	Capacidad:	Horómetro: 08704.6

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

2.-CAMBIO DE BOMBA DE FRENOS





Empresa: MONTACARGAS GALERIA	Solicitante: SORIANA VILLAHERMOSA	Código QR: VHSA-0026	N. Orden: 87101	Fecha: 25/08/21
Equipo: MONTACARGA	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie: AP1F2-9U22255	Capacidad:	Horómetro: 08704.6

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

3.- MANTENIMIENTO A SISTEMA DE DIRECCION





Empresa: MONTACARGAS GALERIA	Solicitante: SORIANA VILLAHERMOSA	Código QR: VHSA-0026	N. Orden: 87101	Fecha: 25/08/21
Equipo: MONTACARGA	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie: AP1F2-9U22255	Capacidad:	Horómetro: 08704.6

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MANTENIMIENTO A SISTEMA DE DIRECCION

