



VHSA - 0053

Empresa: SUMACO

Solicitante: ING. MOISES RUIZ
OVANDO

Código QR: VHSA-0053

N. Orden:

Fecha: 11/11/21

Equipo: YALE

Modelo: GP25RK

Serie:

Capacidad:

Horómetro:

Mantenimiento a transmisión

1.- Desmontaje





VHSA - 0053

Empresa: SUMACO

Solicitante: ING. MOISES RUIZ
OVANDO

Código QR: VHSA-0053

N. Orden:

Fecha: 11/11/21

Equipo: YALE

Modelo: GP25RK

Serie:

Capacidad:

Horómetro:

Mantenimiento a transmisión

2.- Cambio de baleros





VHSA - 0053

Empresa: SUMACO

Solicitante: ING. MOISES RUIZ
OVANDO

Código QR: VHSA-0053

N. Orden:

Fecha: 11/11/21

Equipo: YALE

Modelo: GP25RK

Serie:

Capacidad:

Horómetro:

Mantenimiento a transmisión

2.1- Cambio de baleros





VHSA - 0053

Empresa: SUMACO

Solicitante: ING. MOISES RUIZ
OVANDO

Código QR: VHSA-0053

N. Orden:

Fecha: 11/11/21

Equipo: YALE

Modelo: GP25RK

Serie:

Capacidad:

Horómetro:

Mantenimiento a transmisión

3.- Cambio de kit de sellos de transmisión





VHSA - 0053

Empresa: SUMACO

Solicitante: ING. MOISES RUIZ
OVANDO

Código QR: VHSA-0053

N. Orden:

Fecha: 11/11/21

Equipo: YALE

Modelo: GP25RK

Serie:

Capacidad:

Horómetro:

Mantenimiento a transmisión

4.- Cambio de discos de transmisión





VHSA - 0053

Empresa: SUMACO

Solicitante: ING. MOISES RUIZ
OVANDO

Código QR: VHSA-0053

N. Orden:

Fecha: 11/11/21

Equipo: YALE

Modelo: GP25RK

Serie:

Capacidad:

Horómetro:

Mantenimiento a transmisión

4.1 - Cambio de disco de metal y de pasta de transmisión





Empresa: SUMACO

Solicitante: ING. MOISES RUIZ
OVANDO

Código QR: VHSA-0053

N. Orden:

Fecha: 11/11/21

Equipo: YALE

Modelo: GP25RK

Serie:

Capacidad:

Horómetro:

Mantenimiento a transmisión

5.- Cambio de sellos





VHSA - 0053

Empresa: SUMACO

Solicitante: ING. MOISES RUIZ
OVANDO

Código QR: VHSA-0053

N. Orden:

Fecha: 11/11/21

Equipo: YALE

Modelo: GP25RK

Serie:

Capacidad:

Horómetro:

Mantenimiento a transmisión

6.- Cambio de retenes





VHSA - 0053

Empresa: SUMACO

Solicitante: ING. MOISES RUIZ
OVANDO

Código QR: VHSA-0053

N. Orden:

Fecha: 11/11/21

Equipo: YALE

Modelo: GP25RK

Serie:

Capacidad:

Horómetro:

Mantenimiento a transmisión

7.- Cambio de reten





VHSA - 0053

Empresa: SUMACO

Solicitante: ING. MOISES RUIZ
OVANDO

Código QR: VHSA-0053

N. Orden:

Fecha: 11/11/21

Equipo: YALE

Modelo: GP25RK

Serie:

Capacidad:

Horómetro:

Mantenimiento a transmisión

8.- Cambio de junta de banco de válvulas de transmisión





VHSA - 0053

Empresa: SUMACO

Solicitante: ING. MOISES RUIZ
OVANDO

Código QR: VHSA-0053

N. Orden:

Fecha: 11/11/21

Equipo: YALE

Modelo: GP25RK


Serie:

Capacidad:

Horómetro:

Mantenimiento a transmisión

9.- Cambio de junta de banco de transmisión





VHSA - 0053

Empresa: SUMACO

Solicitante: ING. MOISES RUIZ
OVANDO

Código QR: VHSA-0053

N. Orden:

Fecha: 11/11/21

Equipo: YALE


Modelo: GP25RK

Serie:

Capacidad:

Horómetro:

Mantenimiento a transmisión





VHSA - 0053

Empresa: SUMACO

Solicitante: ING. MOISES RUIZ
OVANDO

Código QR: VHSA-0053

N. Orden:

Fecha: 11/11/21

Equipo: YALE

Modelo: GP25RK


Serie:

Capacidad:

Horómetro:

Mantenimiento a carburador

1.- Cambio de kit de juntas de carburador





VHSA - 0053

Empresa: SUMACO

Solicitante: ING. MOISES RUIZ
OVANDO

Código QR: VHSA-0053

N. Orden:

Fecha: 11/11/21

Equipo: YALE

Modelo: GP25RK

Serie:

Capacidad:

Horómetro:

Mantenimiento a carburador

2.- Cambio de kit de sellos de carburador

