



Empresa: CEMEX MEDIAS AGUAS	Solicitante: ING. IRVING	Código QR: MONT-09	N. Orden: KAUF0298	Fecha: 12/11/21
Equipo: LINDE	Modelo: HD40-02	Serie: H2X394F03572	Capacidad: 4 TL	Horómetro: 9947.4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1.- Cambio de filtro de aire primario y secundario



Samsung Quad Camera
DG IVAN



Empresa: CEMEX MEDIAS AGUAS	Solicitante: ING. IRVING	Código QR: MONT-09	N. Orden: KAUF0298	Fecha: 12/11/21
Equipo: LINDE	Modelo: HD40-02	Serie: H2X394F03572	Capacidad: 4 TL	Horómetro: 9947.4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

2.- Cambio de aceite de motor





Empresa: CEMEX MEDIAS AGUAS	Solicitante: ING. IRVING	Código QR: MONT-09	N. Orden: KAUF0298	Fecha: 12/11/21
Equipo: LINDE	Modelo: HD40-02	Serie: H2X394F03572	Capacidad: 4 TL	Horómetro: 9947.4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

3.- Cambio de filtro de aceite






Empresa: CEMEX MEDIAS AGUAS	Solicitante: ING. IRVING	Código QR: MONT-09	N. Orden: KAUF0298	Fecha: 12/11/21
Equipo: LINDE	Modelo: HD40-02	Serie: H2X394F03572	Capacidad: 4 TL	Horómetro: 9947.4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

4.- Cambio de llantas





Empresa: CEMEX MEDIAS AGUAS	Solicitante: ING. IRVING	Código QR: MONT-09	N. Orden: KAUF0298	Fecha: 12/11/21
Equipo: LINDE	Modelo: HD40-02	Serie: H2X394F03572	Capacidad: 4 TL	Horómetro: 9947.4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

5.- Engrasado de desplazador lateral




 Samsung Quad Camera
 DG IVAN



Empresa: CEMEX MEDIAS AGUAS	Solicitante: ING. IRVING	Código QR: MONT-09	N. Orden: KAUF0298	Fecha: 12/11/21
Equipo: LINDE	Modelo: HD40-02	Serie: H2X394F03572	Capacidad: 4 TL	Horómetro: 9947.4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

6.- Engrasado de desplazador lateral





Empresa: CEMEX MEDIAS AGUAS

Solicitante: ING. IRVING

Código QR: MONT-09

N. Orden: KAUF0298

Fecha: 12/11/21

Equipo: LINDE

Modelo: HD40-02


Serie: H2X394F03572

Capacidad: 4 TL

Horómetro: 9947.4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

7.- Limpieza y engrasado de mástil







Empresa: CEMEX MEDIAS AGUAS	Solicitante: ING. IRVING	Código QR: MONT-09	N. Orden: KAUF0298	Fecha: 12/11/21
Equipo: LINDE	Modelo: HD40-02	Serie: H2X394F03572	Capacidad: 4 TL	Horómetro: 9947.4

OBSERVACIONES

Sensor de agua en el diesel dañado





Empresa: CEMEX MEDIAS AGUAS	Solicitante: ING. IRVING	Código QR: MONT-09	N. Orden: KAUF0298	Fecha: 12/11/21
Equipo: LINDE	Modelo: HD40-02	Serie: H2X394F03572	Capacidad: 4 TL	Horómetro: 9947.4

OBSERVACIONES

Sensor de aceite dañado





Empresa: CEMEX MEDIAS AGUAS	Solicitante: ING. IRVING	Código QR: MONT-09	N. Orden: KAUF0298	Fecha: 12/11/21
Equipo: LINDE	Modelo: HD40-02	Serie: H2X394F03572	Capacidad: 4 TL	Horómetro: 9947.4

OBSERVACIONES

CHASIS DAÑADO





Empresa: CEMEX MEDIAS AGUAS	Solicitante: ING. IRVING	Código QR: MONT-09	N. Orden: KAUF0298	Fecha: 12/11/21
Equipo: LINDE	Modelo: HD40-02	Serie: H2X394F03572	Capacidad: 4 TL	Horómetro: 9947.4

OBSERVACIONES

Regla del gato de desplazador quebrada





Empresa: CEMEX MEDIAS AGUAS	Solicitante: ING. IRVING	Código QR: MONT-09	N. Orden: KAUF0298	Fecha: 12/11/21
Equipo: LINDE	Modelo: HD40-02	Serie: H2X394F03572	Capacidad: 4 TL	Horómetro: 9947.4

OBSERVACIONES :

❖ No se lavó el equipo a petición del ing. Irving debido a que tenía operación pendiente.

Se deja como suministro :

- 5 Lts de aceite de motor 15w40
- 2 Lts de anticongelante
- 2.5 Lts de desengrasante

