



Empresa: MS PETROLEROS

Solicitante: EUDY PALMA

Código QR: VHSA-0068

N. Orden: KAIS006

Fecha: 04/08/21

Equipo: MONTACARGAS CLARK

Modelo: CDP55

Serie: CDP460D0053 GEF
9612

Capacidad: 5 TON

Horómetro:

FALLA REPORTADA: SONIDOS ANORMALES EN EL MOTOR, EXCESO DE HUMO ANORMAL

1.- CAMBIO DE CREMALLERA





Empresa: MS PETROLEROS

Solicitante: EUDY PALMA

Código QR: VHSA-0068

N. Orden: KAIS006

Fecha: 04/08/21

Equipo: MONTACARGAS CLARK

Modelo: CDP55

Serie: CDP460D0053 GEF
9612

Capacidad: 5 TON

Horómetro:

FALLA REPORTADA: SONIDOS ANORMALES EN EL MOTOR, EXCESO DE HUMO ANORMAL

2.- CAMBIO DEL RETEN FRONTAL DEL CIGÜEÑAL





Empresa: MS PETROLEROS

Solicitante: EUDY PALMA

Código QR: VHSA-0068

N. Orden: KAIS006

Fecha: 04/08/21

Equipo: MONTACARGAS CLARK

Modelo: CDP55

Serie: CDP460D0053 GEF
9612

Capacidad: 5 TON

Horómetro:

FALLA REPORTADA: SONIDOS ANORMALES EN EL MOTOR, EXCESO DE HUMO ANORMAL

3.- CAMBIO DEL RETEN TRASERO DEL CIGÜEÑAL





Empresa: MS PETROLEROS

Solicitante: EUDY PALMA

Código QR: VHSA-0068

N. Orden: KAIS006

Fecha: 04/08/21

Equipo: MONTACARGAS CLARK

Modelo: CDP55

Serie: CDP460D0053 GEF
9612

Capacidad: 5 TON

Horómetro:

FALLA REPORTADA: SONIDOS ANORMALES EN EL MOTOR, EXCESO DE HUMO ANORMAL

4.- CAMBIO DE DEL RETEN DEL CONVERTIDOR





Empresa: MS PETROLEROS

Solicitante: EUDY PALMA

Código QR: VHSA-0068

N. Orden: KAIS006

Fecha: 04/08/21

Equipo: MONTACARGAS CLARK

Modelo: CDP55

Serie: CDP460D0053 GEF
9612

Capacidad: 5 TON

Horómetro:

FALLA REPORTADA: SONIDOS ANORMALES EN EL MOTOR, EXCESO DE HUMO ANORMAL**5.- CAMBIO DE BANDAS DEL MOTOR**



Empresa: MS PETROLEROS

Solicitante: EUDY PALMA

Código QR: VHSA-0068

N. Orden: KAIS006

Fecha: 04/08/21

Equipo: MONTACARGAS CLARK

Modelo: CDP55

Serie: CDP460D0053 GEF
9612

Capacidad: 5 TON

Horómetro:

FALLA REPORTADA: SONIDOS ANORMALES EN EL MOTOR, EXCESO DE HUMO ANORMAL

6.- CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: MS PETROLEROS

Solicitante: EUDY PALMA

Código QR: VHSA-0068

N. Orden: KAIS006

Fecha: 04/08/21

Equipo: MONTACARGAS CLARK

Modelo: CDP55

Serie: CDP460D0053 GEF
9612

Capacidad: 5 TON

Horómetro:

FALLA REPORTADA: SONIDOS ANORMALES EN EL MOTOR, EXCESO DE HUMO ANORMAL

7.- CAMBIO DE JUNTA DE BOMBA DE AGUA





Empresa: MS PETROLEROS

Solicitante: EUDY PALMA

Código QR: VHSA-0068

N. Orden: KAIS006

Fecha: 04/08/21

Equipo: MONTACARGAS CLARK

Modelo: CDP55

Serie: CDP460D0053 GEF
9612

Capacidad: 5 TON

Horómetro:

FALLA REPORTADA: SONIDOS ANORMALES EN EL MOTOR, EXCESO DE HUMO ANORMAL

8.- CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE





Empresa: MS PETROLEROS

Solicitante: EUDY PALMA

Código QR: VHSA-0068

N. Orden: KAIS006

Fecha: 04/08/21

Equipo: MONTACARGAS CLARK

Modelo: CDP55

Serie: CDP460D0053 GEF
9612

Capacidad: 5 TON

Horómetro:

FALLA REPORTADA: SONIDOS ANORMALES EN EL MOTOR, EXCESO DE HUMO ANORMAL

9.- CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE





Empresa: MS PETROLEROS

Solicitante: EUDY PALMA

Código QR: VHSA-0068

N. Orden: KAIS006

Fecha: 04/08/21

Equipo: MONTACARGAS CLARK

Modelo: CDP55

Serie: CDP460D0053 GEF
9612

Capacidad: 5 TON

Horómetro:

FALLA REPORTADA: SONIDOS ANORMALES EN EL MOTOR, EXCESO DE HUMO ANORMAL

10.- CAMBIO DE ANTICONGELANTE



Empresa: MS PETROLEROS

Solicitante: EUDY PALMA

Código QR: VHSA-0068

N. Orden: KAIS006

Fecha: 04/08/21

Equipo: MONTACARGAS CLARK

Modelo: CDP55

Serie: CDP460D0053 GEF
9612

Capacidad: 5 TON

Horómetro:

FALLA REPORTADA: SONIDOS ANORMALES EN EL MOTOR, EXCESO DE HUMO ANORMAL

11.- LAVADO A PRESION





Empresa: MS PETROLEROS

Solicitante: EUDY PALMA

Código QR: VHSA-0068

N. Orden: KAIS006

Fecha: 04/08/21

Equipo: MONTACARGAS CLARK

Modelo: CDP55

Serie: CDP460D0053 GEF
9612

Capacidad: 5 TON

Horómetro:

FALLA REPORTADA: SONIDOS ANORMALES EN EL MOTOR, EXCESO DE HUMO ANORMAL

12. CAMBIO DE ALTERNADOR

