



VHSA - 0072

Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PRADOS

Código QR: VHSA-0072

N. Orden: KAUF0319

Fecha: 03/12/21

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FGC25K

Serie:

Capacidad:

Horómetro: N/F

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

CAMBIO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACION





VHSA - 0072

Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PRADOS

Código QR: VHSA-0072

N. Orden: KAUF0319

Fecha: 03/12/21

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FGC25K

Serie:

Capacidad:

Horómetro: N/F

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

CAMBIO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL





VHSA - 0072

Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PRADOS

Código QR: VHSA-0072

N. Orden: KAUF0319

Fecha: 03/12/21

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FGC25K

Serie:

Capacidad:

Horómetro: N/F

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

CAMBIO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL





VHSA - 0072

Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PRADOS

Código QR: VHSA-0072

N. Orden: KAUF0319

Fecha: 03/12/21

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FGC25K

Serie:

Capacidad:

Horómetro: N/F

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

CAMBIO DE KIT DE SELLOS DEL BANCO HIDRAULICO





VHSA - 0072

Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PRADOS

Código QR: VHSA-0072

N. Orden: KAUF0319

Fecha: 03/12/21

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FGC25K

Serie:

Capacidad:

Horómetro: N/F

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

CAMBIO DE KIT DE SELLOS DEL BANCO HIDRAULICO





VHSA - 0072

Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PRADOS

Código QR: VHSA-0072

N. Orden: KAUF0319

Fecha: 03/12/21

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FGC25K

Serie:

Capacidad:

Horómetro: N/F

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

CAMBIO DE TAPON DE LLENADO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PRADOS

Código QR: VHSA-0072

N. Orden: KAUF0319

Fecha: 03/12/21

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FGC25K


Serie:

Capacidad:

Horómetro: N/F

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

CAMBIO DE JUNTA DE TAPA DE PUNTERIAS





Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PRADOS

Código QR: VHSA-0072

N. Orden: KAUF0319

Fecha: 03/12/21

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FGC25K

Serie:

Capacidad:

Horómetro: N/F

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA - 0072

Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PRADOS

Código QR: VHSA-0072

N. Orden: KAUF0319

Fecha: 03/12/21

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FGC25K

Serie:

Capacidad:

Horómetro: N/F

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA - 0072

Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PRADOS

Código QR: VHSA-0072

N. Orden: KAUF0319

Fecha: 03/12/21

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FGC25K

Serie:

Capacidad:

Horómetro: N/F

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION





VHSA - 0072

Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PRADOS

Código QR: VHSA-0072

N. Orden: KAUF0319

Fecha: 03/12/21

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FGC25K

Serie:

Capacidad:

Horómetro: N/F

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
CAMBIO DE CAMBIO DE FILTRO DE AIRE





VHSA - 0072

Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PRADOS

Código QR: VHSA-0072

N. Orden: KAUF0319

Fecha: 03/12/21

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FGC25K

Serie:

Capacidad:

Horómetro: N/F

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
CAMBIO DE CAMBIO DE FILTRO DE GAS





VHSA - 0072

Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PRADOS

Código QR: VHSA-0072

N. Orden: KAUF0319

Fecha: 03/12/21

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FGC25K

Serie:

Capacidad:

Horómetro: N/F

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR





VHSA - 0072

Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PRADOS

Código QR: VHSA-0072

N. Orden: KAUF0319

Fecha: 03/12/21

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FGC25K

Serie:

Capacidad:

Horómetro: N/F

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
CAMBIO DE BANDA DE VENTILADOR**





VHSA - 0072

Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PRADOS

Código QR: VHSA-0072

N. Orden: KAUF0319

Fecha: 03/12/21

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FGC25K

Serie:

Capacidad:

Horómetro: N/F

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

CAMBIO DE BANDA DE VENTILADOR Y ALTERNADOR





VHSA - 0072

Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PRADOS

Código QR: VHSA-0072

N. Orden: KAUF0319

Fecha: 03/12/21

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FGC25K

Serie:

Capacidad:

Horómetro: N/F

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

LAVADO A PRESION GENERAL





VHSA - 0072

Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PRADOS

Código QR: VHSA-0072

N. Orden: KAUF0319

Fecha: 03/12/21

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FGC25K

Serie:

Capacidad:

Horómetro: N/F

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
ENGRASADO GENERAL**





VHSA - 0072

Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PRADOS

Código QR: VHSA-0072

N. Orden: KAUF0319

Fecha: 03/12/21

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FGC25K


Serie:

Capacidad:

Horómetro: N/F

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

CAMBIO DE VAPORIZADOR DE GAS Y SOLENOIDE DE CORTE DE GAS.





VHSA - 0072

Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PRADOS

Código QR: VHSA-0072

N. Orden: KAUF0319

Fecha: 03/12/21

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FGC25K


Serie:

Capacidad:

Horómetro: N/F

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

CAMBIO DE 2 MANGUERAS VIAJERAS DE MASTIL .





VHSA - 0072

Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PRADOS

Código QR: VHSA-0072

N. Orden: KAUF0319

Fecha: 03/12/21

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FGC25K

Serie:

Capacidad:

Horómetro: N/F

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

CAMBIO DE 2 MANGUERAS DE DESPLAZDOR LATERAL .





Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PRADOS

Código QR: VHSA-0072

N. Orden: KAUF0319

Fecha: 03/12/21

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FGC25K

Serie:

Capacidad:

Horómetro: N/F

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

CAMBIO DE MANGUERA DE CILINDRO DE INCLINACION.





VHSA - 0072

Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PRADOS

Código QR: VHSA-0072

N. Orden: KAUF0319

Fecha: 03/12/21

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FGC25K

Serie:

Capacidad:

Horómetro: N/F

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
CAMBIO DE MANGUERA DE GAS DAÑADA**





VHSA - 0072

Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PRADOS

Código QR: VHSA-0072

N. Orden: KAUF0319

Fecha: 03/12/21

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FGC25K

Serie:

Capacidad:

Horómetro: N/F

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

SUMINISTRO DE 15 LTS DE ACEITE HIDRAULICO PARA COLOCAR NIVEL





Empresa: MADECO	Solicitante: CESAR PRADOS	Código QR: VHSA-0072	N. Orden: KAUF0319	Fecha: 03/12/21
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FGC25K	Serie:	Capacidad:	Horómetro: N/F

OBSERVACIONES:

- SE ENCONTRÓ BANDA DE DISTRIBUCION CONTAMINADA DE ACEITE POR FUGA EN EL RETEN DE ARBOL DE LEVAS, SE RECOMIENDA CAMBIAR RETEN Y KIT DE DISTRIBUCION
- SE RECOMIENDA FABRICACION DE BASE DE BATERIA.