



|                        |                                         |                             |                       |                        |
|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Empresa:</b> IPBJ   | <b>Solicitante:</b> LIC. NANCY CAMBRANO | <b>Código QR:</b> VHSA-0074 | <b>N. Orden:</b> ---- | <b>Fecha:</b> 04/01/22 |
| <b>Equipo:</b> KOMATSU | <b>Modelo:</b> BJ-009996                | <b>Serie:</b> A232427       | <b>Capacidad:</b>     | <b>Horómetro:</b> ---- |

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO:**  
**CAMBIO DE TAMBORES DE FRENOS**





|                        |                                         |                             |                        |                        |
|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Empresa:</b> IPBJ   | <b>Solicitante:</b> LIC. NANCY CAMBRANO | <b>Código QR:</b> VHSA-0074 | <b>N. Orden:</b> ----- | <b>Fecha:</b> 04/01/22 |
| <b>Equipo:</b> KOMATSU | <b>Modelo:</b> BJ-009996                | <b>Serie:</b> A232427       | <b>Capacidad:</b>      | <b>Horómetro:</b> ---- |

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO:**  
**CAMBIO DE BALATAS**





VHSA - 0074

Empresa: IPBJ      Solicitante: LIC. NANCY CAMBRANO      Código QR: VHSA-0074      N. Orden: -----      Fecha: 04/01/22

Equipo: KOMATSU      Modelo: BJ-009996      Serie: A232427      Capacidad:      Horómetro: ----

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO:**  
**CAMBIO DE BALATAS**

