



**Empresa:** EXELAIR

**Solicitante:** CECILIA

**Código QR:** VHSA-0081

**N. Orden:**

**Fecha:** 28/09/2021

**Equipo:** CATERPILLAR

**Modelo:** C5000

**Serie:** AT9001402

**Capacidad:** 5,000 LIBRAS

**Horómetro:**

## FALLA: SE DESCARGA BATERIA .

Cambio de alternador.





|                            |                             |                             |                                |                          |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Empresa:</b> EXELAIR    | <b>Solicitante:</b> CECILIA | <b>Código QR:</b> VHSA-0050 | <b>N. Orden:</b>               | <b>Fecha:</b> 28/09/2021 |
| <b>Equipo:</b> CATERPILLAR | <b>Modelo:</b> C5000        | <b>Serie:</b> AT9001402     | <b>Capacidad:</b> 5,000 LIBRAS | <b>Horómetro:</b>        |

## FALLA: SE DESCARGA BATERIA .

Cambio de banda de alternador.

