



**Empresa:** KRONOX

**Solicitante:**

**Código QR:** VHSA-0023

**N. Orden:** KAUF0422 / 426

**Fecha:** 26/01/22

**Equipo:** TAYLOR

**Modelo:** KOS-ETN-028

**Serie:** S-TS-28815

**Capacidad:**

**Horómetro:**

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO:**  
**CAMBIO DE MARCHA**





**Empresa:** KRONOX

**Solicitante:**

**Código QR:** VHSA-0023

**N. Orden:** KAUF0422 / 426

**Fecha:** 26/01/22

**Equipo:** TAYLOR

**Modelo:** KOS-ETN-028

**Serie:** S-TS-28815

**Capacidad:**

**Horómetro:**

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO:  
CAMBIO DE MANGUERAS DE GAS**





VHSA - 0023

**Empresa:** KRONOX

**Solicitante:**

**Código QR:** VHSA-0023

**N. Orden:** KAUF0422 / 426

**Fecha:** 26/01/22

**Equipo:** TAYLOR

**Modelo:** KOS-ETN-028

**Serie:** S-TS-28815

**Capacidad:**

**Horómetro:**

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO:  
CAMBIO DE ANTICONGELANTE**





VHSA - 0023

**Empresa:** KRONOX

**Solicitante:**

**Código QR:** VHSA-0023

**N. Orden:** KAUF0422 / 426

**Fecha:** 26/01/22

**Equipo:** TAYLOR

**Modelo:** KOS-ETN-028

**Serie:** S-TS-28815

**Capacidad:**

**Horómetro:**

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO:**  
**CAMBIO DE ARNES DE BOBINA**





VHSA - 0023

**Empresa:** KRONOX

**Solicitante:**

**Código QR:** VHSA-0023

**N. Orden:** KAUF0422 / 426

**Fecha:** 26/01/22

**Equipo:** TAYLOR

**Modelo:** KOS-ETN-028

**Serie:** S-TS-28815

**Capacidad:**

**Horómetro:**

## MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

DESMONTAJE DE MOTOR PARA CAMBIO DE VOLANTE





VHSA - 0023

|                 |                     |                      |                          |                 |
|-----------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|
| Empresa: KRONOX | Solicitante:        | Código QR: VHSA-0023 | N. Orden: KAUF0422 / 426 | Fecha: 26/01/22 |
| Equipo: TAYLOR  | Modelo: KOS-ETN-028 | Serie: S-TS-28815    | Capacidad:               | Horómetro:      |

## MANTENIMIENTO CORRECTIVO: CAMBIO DE VOLANTE

