



Empresa: FI MEXICO

Solicitante: ING. CARLOS CABREJO

Código QR: VHSA-0082

N. Orden: KAUF0000

Fecha: 10/02/22

Equipo: MONTACARGAS

Modelo: HYSTER H135XL


Serie: F006D04393V

Capacidad:

Horómetro: 6002.6

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE KIT DE SELLOS





Empresa: F I MEXICO	Solicitante: ING. CARLOS CABREJO	Código QR: VHSA-0082	N. Orden: KAUF0000	Fecha: 10/02/22
Equipo: MONTACARGAS	Modelo: HYSTER H135XL	Serie: F006D04393V	Capacidad:	Horómetro: 6002.6

**OBSERVACIONES:
DAÑOS A EQUIPOS**



Daño de elemento principal de
cilindro de levante lateral



Golpe en elemento principal de
cilindro de levante lateral



Daño por corrosión