



Empresa: SUMACO

Solicitante: MOISES RUIZ OVANDO

Código QR: VHSA-0053

N. Orden: KAUF0462

Fecha: 17/02/2022

Equipo: YALE

Modelo: GP25K

Serie:

Capacidad:

Horómetro: N/F

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: REEMPLAZO DE MANGUERAS DAÑADAS





Empresa: SUMACO

Solicitante: MOISES RUIZ OVANDO

Código QR: VHSA-0053

N. Orden: KAUF0462

Fecha: 17/02/2022

Equipo: YALE

Modelo: GP25K

Serie:

Capacidad:

Horómetro: N/F

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
REEMPLAZO DE MANGUERAS DAÑADAS**





Empresa: SUMACO

Solicitante: MOISES RUIZ OVANDO

Código QR: VHSA-0053

N. Orden: KAUF0462

Fecha: 17/02/2022

Equipo: YALE

Modelo: GP25K

Serie:

Capacidad:

Horómetro: N/F

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REEMPLAZO DE MANGUERAS DAÑADAS, MANGUERA DE DESPLAZADOR





Empresa: SUMACO

Solicitante: MOISES RUIZ OVANDO

Código QR: VHSA-0053

N. Orden: KAUF0462

Fecha: 17/02/2022

Equipo: YALE

Modelo: GP25K

Serie:

Capacidad:

Horómetro: N/F

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
REEMPLAZO DE MANGUERAS DAÑADAS

