



Empresa: PROTEAK

Solicitante:

Código QR: MONT-06

N. Orden: KAUF0535

Fecha: 12/03/22

Equipo: LINDE

Modelo: H35D-02

Serie: H2x39AG02030

Capacidad:

Horómetro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

CAMBIO DE ALTERNADOR





Empresa: PROTEAK

Solicitante:

Código QR: MONT-06

N. Orden: KAUF0535

Fecha: 12/03/22

Equipo: LINDE


Modelo: H35D-02

Serie: H2x39AG02030

Capacidad:

Horómetro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa: PROTEAK

Solicitante:

Código QR: MONT-06

N. Orden: KAUF0535

Fecha: 12/03/22

Equipo: LINDE

Modelo: H35D-02

Serie: H2x39AG02030

Capacidad:

Horómetro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

SE REQUIERE REEMPLAZO DE SWITCH DE ARRANQUE, LLAVE QUEBRADA DENTRO DEL SWITCH

