



Empresa: QUICK SHINE

Solicitante: ING. SANTIAGO JIMENEZ

Código QR: VHSA-0006

N. Orden: KAUF0549

Fecha: 18/03/22

Equipo: TOYOTA


Modelo: 8FGCU18

Serie: 13904

Capacidad: 2 TON

Horómetro: 15,961.2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO :
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA - 0006

Empresa: QUICK SHINE

Solicitante: ING. SANTIAGO JIMENEZ

Código QR: VHSA-0006

N. Orden: KAUF0549

Fecha: 18/03/22

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGCU18

Serie: 13904

Capacidad: 2 TON

Horómetro: 15,961.2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO :
CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA - 0006

Empresa: QUICK SHINE

Solicitante: ING. SANTIAGO JIMENEZ

Código QR: VHSA-0006

N. Orden: KAUF0549

Fecha: 18/03/22

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGCU18

Serie: 13904

Capacidad: 2 TON

Horómetro: 15,961.2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO :
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE





VHSA - 0006

Empresa: QUICK SHINE

Solicitante: ING. SANTIAGO JIMENEZ

Código QR: VHSA-0006

N. Orden: KAUF0549

Fecha: 18/03/22

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGCU18

Serie: 13904

Capacidad: 2 TON

Horómetro: 15,961.2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO :

LAVADO A PRESION :





Empresa: QUICK SHINE

Solicitante: ING. SANTIAGO JIMENEZ

Código QR: VHSA-0006

N. Orden: KAUF0549

Fecha: 18/03/22

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGCU18


Serie: 13904

Capacidad: 2 TON

Horómetro: 15,961.2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO :

CAMBIO DE MANGUERA DE DESPLAZADOR LATERAL





Empresa: QUICK SHINE

Solicitante: ING. SANTIAGO JIMENEZ

Código QR: VHSA-0006

N. Orden: KAUF0549

Fecha: 18/03/22

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGCU18

Serie: 13904

Capacidad: 2 TON

Horómetro: 15,961.2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO :

CAMBIO DE MANGUERA DE DESPLAZADOR LATERAL

