



Empresa: TABAFRESH

Solicitante:

Código QR: VHSA-0090

N. Orden: KAUF0482

Fecha: 04/03/2022

Equipo: NISSAN

Modelo: MCPL01A15LV

Serie: CPL01-PN2805

Capacidad: 1.5

Horómetro: NO SE APRECIA

MANTENIMIENTO A SISTEMA DE FRENOS: CAMBIO DE JUEGO DE BALATAS





Empresa: TABAFRESH	Solicitante:	Código QR: VHSA-0090	N. Orden: KAUF0482	Fecha: 04/03/2022
Equipo: NISSAN	Modelo: MCPL01A15LV	Serie: CPL01-PN2805	Capacidad: 1.5	Horómetro: NO SE APRECIA

MANTENIMIENTO A SISTEMA DE FRENOS:
CAMBIO DE JUEGO DE BALATAS





Empresa: TABAFRESH	Solicitante:	Código QR: VHSA-0090	N. Orden: KAUF0482	Fecha: 04/03/2022
Equipo: NISSAN	Modelo: MCPL01A15LV	Serie: CPL01-PN2805	Capacidad: 1.5	Horómetro: NO SE APRECIA

MANTENIMIENTO A SISTEMA DE FRENOS: CAMBIO DE KIT DE HERRAJES





Empresa: TABAFRESH	Solicitante:	Código QR: VHSA-0090	N. Orden: KAUF0482	Fecha: 04/03/2022
Equipo: NISSAN	Modelo: MCPL01A15LV	Serie: CPL01-PN2805	Capacidad: 1.5	Horómetro: NO SE APRECIA

MANTENIMIENTO A SISTEMA DE FRENOS:
CAMBIO DE RETEN INTERIOR Y EXTERIOR DE MAZA DELANTERA





Empresa: TABAFRESH

Solicitante:

Código QR: VHSA-0090

N. Orden: KAUF0482

Fecha: 04/03/2022

Equipo: NISSAN

Modelo: MCPL01A15LV

Serie: CPL01-PN2805

Capacidad: 1.5

Horómetro: NO SE APRECIA

**MANTENIMIENTO A SISTEMA DE FRENOS:
ENGRASADO DE BALEROS DE MAZA DELANTERA**





Empresa: TABAFRESH	Solicitante:	Código QR: VHSA-0090	N. Orden: KAUF0482	Fecha: 04/03/2022
Equipo: NISSAN	Modelo: MCPL01A15LV	Serie: CPL01-PN2805	Capacidad: 1.5	Horómetro: NO SE APRECIA

MANTENIMIENTO A SISTEMA DE FRENOS:
CAMBIO DE TAMBORES DE FRENO





Empresa: TABAFRESH

Solicitante:

Código QR: VHSA-0090

N. Orden: KAUF0482

Fecha: 04/03/2022

Equipo: NISSAN

Modelo: MCPL01A15LV

Serie: CPL01-PN2805

Capacidad: 1.5

Horómetro: NO SE APRECIA

MANTENIMIENTO A SISTEMA DE FRENOS:

CAMBIO DE CILINDRO DE FRENOS





Empresa: TABAFRESH	Solicitante:	Código QR: VHSA-0090	N. Orden: KAUF0482	Fecha: 04/03/2022
Equipo: NISSAN	Modelo: MCPL01A15LV	Serie: CPL01-PN2805	Capacidad: 1.5	Horómetro: NO SE APRECIA

MANTENIMIENTO A SISTEMA DE FRENOS:
CAMBIO DE BIRLOS Y TUERCAS DE MAZA DELANTERA



ng Quad Camera



Empresa: TABAFRESH	Solicitante:	Código QR: VHSA-0090	N. Orden: KAUF0482	Fecha: 04/03/2022
Equipo: NISSAN	Modelo: MCPL01A15LV	Serie: CPL01-PN2805	Capacidad: 1.5	Horómetro: NO SE APRECIA

MANTENIMIENTO A SISTEMA DE FRENOS:
CAMBIO DE TENSOR DE AUTOAJUSTE





Empresa: TABAFRESH

Solicitante:

Código QR: VHSA-0090

N. Orden: KAUF0482

Fecha: 04/03/2022

Equipo: NISSAN

Modelo: MCPL01A15LV

Serie: CPL01-PN2805

Capacidad: 1.5

Horómetro: NO SE APRECIA

**MANTENIMIENTO A SISTEMA DE FRENOS:
CAMBIO DE BALEROS INTERIOR DE MAZAS**

