



Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PARADOS

Código QR: VHSA-0072

N. Orden: KAUF0565

Fecha: 28/03/22

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25K

Serie:

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 61 HRS

FALLA REPORTADA: SONIDO ANORMAL ENTRE MOTOR Y TRANSMISION





VHSA - 0072

Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PARADOS

Código QR: VHSA-0072

N. Orden: KAUF0565

Fecha: 28/03/22

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25K

Serie:

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 61 HRS

FALLA REPORTADA: SONIDO ANORMAL ENTRE MOTOR Y TRANSMISION





VHSA - 0072

Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PARADOS

Código QR: VHSA-0072

N. Orden: KAUF0565

Fecha: 28/03/22

Equipo: MITSUBISHI


Modelo: FG25K

Serie:

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 61 HRS

FALLA REPORTADA: SONIDO ANORMAL ENTRE MOTOR Y TRANSMISION





VHSA - 0072

Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PARADOS

Código QR: VHSA-0072

N. Orden: KAUF0565

Fecha: 28/03/22

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25K

Serie:

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 61 HRS

FALLA REPORTADA: SONIDO ANORMAL ENTRE MOTOR Y TRANSMISION

ACTIVIDADES

1. RECTIFICACION DE CUERDA DE TORNILLOS DE SOPORTE DE MOTOR
2. INSTALACIÓN DE TORNILLOS DE SOPORTE DE MOTOR

OBSERVACIONES:

1. MANTENER CRUCETA BAJO OBSERVACIÓN
2. ACEITE DIFERENCIAL MUY CONTAMINADO
3. BOMBA DE FRENO CON PÉRDIDA DE PRESIÓN