



Empresa: PROTEAK

Solicitante:

Código QR: VVSA-0047

N. Orden: KAUF0572

Fecha: 29/03/22

Equipo: JHC

Modelo: CPQYD70

Serie: A3AG07266

Capacidad: 7 TON

Horómetro:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE COMPONENTES DE MAZA DELANTERA IZQUIERDA





VHSA - 0047

Empresa: PROTEAK

Solicitante:

Código QR: VHSA-0047

N. Orden: KAUF0572

Fecha: 29/03/22

Equipo: JHC

Modelo: CPQYD70

Serie: A3AG07266

Capacidad: 7 TON

Horómetro:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE COMPONENTES DE MAZA DELANtera IZQUIERDA



d Camera



Empresa: PROTEAK

Solicitante:

Código QR: VHSA-0047

N. Orden: KAUF0572

Fecha: 29/03/22

Equipo: JHC

Modelo: CPQYD70

Serie: A3AG07266

Capacidad: 7 TON

Horómetro:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE COMPONENTES DE MAZA DELANTERA IZQUIERDA





Empresa: PROTEAK

Solicitante:

Código QR: VHSA-0047

N. Orden: KAUF0572

Fecha: 29/03/22

Equipo: JHC

Modelo: CPQYD70

Serie: A3AG07266

Capacidad: 7 TON

Horómetro:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE COMPONENTES DE MAZA DELANTERA IZQUIERDA





Empresa: PROTEAK

Solicitante:

Código QR: VHSA-0047

N. Orden: KAUF0572

Fecha: 29/03/22

Equipo: JHC

Modelo: CPQYD70

Serie: A3AG07266

Capacidad: 7 TON

Horómetro:

OBSERVACIONES:

LOS COMPONENTES SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE NO FUERON LOS CORRECTOS
SE SUMINISTRAN BIRLOS, TUERCAS Y CAPUCHONES.