



Empresa: F.H LOGISTICA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0092

N. Orden: KAUF0637

Fecha: 21/04/22

Equipo: TOYOTA


Modelo: 7FGU25

Serie:

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: HRS

FALLA REPORTADA: BOMBA DE AGUA DAÑADA
CAMBIO DE BOMBA AGUA





Empresa: F.H LOGISTICA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0092

N. Orden: KAUF0637

Fecha: 21/04/22

Equipo: TOYOTA

Modelo: 7FGU25

Serie:

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: HRS

FALLA REPORTADA: BOMBA DE AGUA DAÑADA
CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa: F.H LOGISTICA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0092	N. Orden: KAUF0637	Fecha: 21/04/22
Equipo: TOYOTA	Modelo: 7FGU25	Serie:	Capacidad: 2.5 TON	Horómetro: HRS

OBSERVACIONES:

SE NIVELÓ EL ANTICONGELANTE, EL EQUIPO QUEDÓ OPERATIVO

SE RECOMIENDA:

LAVAR EL RADIADOR YA QUE SE ENCUENTRA SUCIO.