



|               |                 |                     |                    |                        |
|---------------|-----------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| Empresa: ORH  | Solicitante:    | Código QR: MONT-08  | N. Orden: KAUF0703 | Fecha: 24/05/2022      |
| Equipo: LINDE | Modelo: H40D-02 | Serie: H2X394F03625 | Capacidad: 4 TON   | Horómetro: 4,961.8 HRS |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO:**  
**CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR**





|               |                 |                     |                    |                        |
|---------------|-----------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| Empresa: ORH  | Solicitante:    | Código QR: MONT-08  | N. Orden: KAUF0703 | Fecha: 24/05/2022      |
| Equipo: LINDE | Modelo: H40D-02 | Serie: H2X394F03625 | Capacidad: 4 TON   | Horómetro: 4,961.8 HRS |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO:**  
**CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa: ORH

Solicitante:

Código QR: MONT-08

N. Orden: KAUF0703

Fecha: 24/05/2022

Equipo: LINDE

Modelo: H40D-02

Serie: H2X394F03625

Capacidad: 4 TON

Horómetro: 4,961.8 HRS

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

### CAMBUIO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO







|               |                 |                     |                    |                        |
|---------------|-----------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| Empresa: ORH  | Solicitante:    | Código QR: MONT-08  | N. Orden: KAUF0703 | Fecha: 24/05/2022      |
| Equipo: LINDE | Modelo: H40D-02 | Serie: H2X394F03625 | Capacidad: 4 TON   | Horómetro: 4,961.8 HRS |

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO: CAMBUIO DE FILTRO DE AIRE SECUNDARIO





Empresa: ORH

Solicitante:

Código QR: MONT-08

N. Orden: KAUF0703

Fecha: 24/05/2022

Equipo: LINDE

Modelo: H40D-02

Serie: H2X394F03625

Capacidad: 4 TON

Horómetro: 4,961.8 HRS

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

### CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE DE SUCCION





Empresa: ORH

Solicitante:

Código QR: MONT-08

N. Orden: KAUF0703

Fecha: 24/05/2022

Equipo: LINDE

Modelo: H40D-02

Serie: H2X394F03625

Capacidad: 4 TON

Horómetro: 4,961.8 HRS

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

### CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE DE RETORNO







Empresa: ORH

Solicitante:

Código QR: MONT-08

N. Orden: KAUF0703

Fecha: 24/05/2022

Equipo: LINDE

Modelo: H40D-02

Serie: H2X394F03625

Capacidad: 4 TON

Horómetro: 4,961.8 HRS

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO: NIVELADO DE TODOS LOS FLUIDOS





|               |                 |                     |                    |                        |
|---------------|-----------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| Empresa: ORH  | Solicitante:    | Código QR: MONT-08  | N. Orden: KAUF0703 | Fecha: 24/05/2022      |
| Equipo: LINDE | Modelo: H40D-02 | Serie: H2X394F03625 | Capacidad: 4 TON   | Horómetro: 4,961.8 HRS |

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO: LAVADO A PRESION EN GENERAL







|               |                 |                     |                    |                        |
|---------------|-----------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| Empresa: ORH  | Solicitante:    | Código QR: MONT-08  | N. Orden: KAUF0703 | Fecha: 24/05/2022      |
| Equipo: LINDE | Modelo: H40D-02 | Serie: H2X394F03625 | Capacidad: 4 TON   | Horómetro: 4,961.8 HRS |

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO: LUBRICADO DE CADENAS





|               |                 |                     |                    |                        |
|---------------|-----------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| Empresa: ORH  | Solicitante:    | Código QR: MONT-08  | N. Orden: KAUF0703 | Fecha: 24/05/2022      |
| Equipo: LINDE | Modelo: H40D-02 | Serie: H2X394F03625 | Capacidad: 4 TON   | Horómetro: 4,961.8 HRS |

## OBSERVACIONES:

- NO FUNCIONA EL CLAXON
- FARO DE REVERSA LED CON FALLOS
- LUZ STOP NO FUNCIONA
- LE FALTA LIMPIEZA AL TANQUE DE COMBUSTIBLE
- EL CLIENTE COMENTA QUE: DIARIO REQUIERE NIVELADO DE ANTICONGELANTE, NO SE DETECTO FUGA, ACEITE DE MOTOR NO CONTAMINADO, SE RECOMIENDA MANTENER BAJO OBSERVACION, SI EL NIVEL DE ANTICONGELANTE BAJA CON EL EQUIPO PARADO O TRABAJANDO