



VHSA - 0098

Empresa: HARIMASA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0098

N. Orden: KAUF0725

Fecha: 30/05/22

Equipo: CATERPILLAR


Modelo: GP25K

Serie: AT35A7787

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 11,310 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA - 0098

Empresa: HARIMASA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0098	N. Orden: KAUF0725	Fecha: 30/05/22
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25K	Serie: AT35A7787	Capacidad: 2.5 TON	Horómetro: 11,310 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA - 0098

Empresa: HARIMASA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0098	N. Orden: KAUF0725	Fecha: 30/05/22
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25K	Serie: AT35A7787	Capacidad: 2.5 TON	Horómetro: 11,310 HRS

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE**





VHSA - 0098

Empresa: HARIMASA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0098

N. Orden: KAUF0725

Fecha: 30/05/22

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25K

Serie: AT35A7787

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 11,310 HRS

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION**





VHSA - 0098

Empresa: HARIMASA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0098

N. Orden: KAUF0725

Fecha: 30/05/22

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25K

Serie: AT35A7787

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 11,310 HRS

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
LAVADO A PRESION EN GENERAL**





VHSA - 0098

Empresa: HARIMASA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0098	N. Orden: KAUF0725	Fecha: 30/05/22
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25K	Serie: AT35A7787	Capacidad: 2.5 TON	Horómetro: 11,310 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: LUBRICADO DE CADENAS





VHSA - 0098

Empresa: HARIMASA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0098	N. Orden: KAUF0725	Fecha: 30/05/22
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25K	Serie: AT35A7787	Capacidad: 2.5 TON	Horómetro: 11,310 HRS

OBSERVACIONES:

- Se cambio la terminal del ojillo de la marcha
- Se colocó abrazadera nueva a manguera del radiador

- Tapón del hidráulico dañado
- No tiene torreta