



Empresa: LA FERRE MACUSPANA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0038	N. Orden: KAUF0781	Fecha: 22/06/22
Equipo: MONTACARGAS	Modelo: JHC30	Serie: 71238114	Capacidad:	Horómetro: 8365.3

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE





VHSA - 0038

Empresa: LA FERRE MACUSPANA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0038

N. Orden: KAUF0781

Fecha: 22/06/22

Equipo: MONTACARGAS

Modelo: JHC30

Serie: 71238114

Capacidad:

Horómetro: 8365.3

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: LA FERRE MACUSPANA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0038	N. Orden: KAUF0781	Fecha: 22/06/22
Equipo: MONTACARGAS	Modelo: JHC30	Serie: 71238114	Capacidad:	Horómetro: 8365.3

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: LA FERRE MACUSPANA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0038	N. Orden: KAUF0781	Fecha: 22/06/22
Equipo: MONTACARGAS	Modelo: JHC30	Serie: 71238114	Capacidad:	Horómetro: 8365.3

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
NIVELADO DE TODOS LOS FLUIDOS





VHSA - 0038

Empresa: LA FERRE MACUSPANA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0038	N. Orden: KAUF0781	Fecha: 22/06/22
Equipo: MONTACARGAS	Modelo: JHC30	Serie: 71238114	Capacidad:	Horómetro: 8365.3

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
LUBRICADO DE CADENAS Y ENGRASADO DE MASTIL





Empresa: LA FERRE MACUSPANA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0038	N. Orden: KAUF0781	Fecha: 22/06/22
Equipo: MONTACARGAS	Modelo: JHC30	Serie: 71238114	Capacidad:	Horómetro: 8365.3

OBSERVACIONES:

- NO FUNCIONA EL CALXON
- UNA HORQUILLA DEL EJE DE DIRECCION TIENE JUEGO, POSIBLEMENTE REQUIERE REEMPLAZO DE PERNOS POR DESGASTE
- SE REQUIERE CAMBIO DE BANDAS DE ALTERNADOR
- SE REQUIERE CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, TIENE JUEGO EL BALERO
- SE TENSARON LAS BANDAS DEL ALTERNADOR