



MONT-06

Empresa: F I MEXICO

Solicitante: ING. EDSEL GERONIMO

Código QR: MONT-06

N. Orden: KAUF0776

Fecha: 25/06/22

Equipo: LINDE

Modelo: H40D-02

Serie: H2X394G2030

Capacidad:

Horómetro: 6625.3

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: F I MEXICO

Solicitante: ING. EDEL GERONIMO

Código QR: MONT-06

N. Orden: KAUF0776

Fecha: 25/06/22

Equipo: LINDE

Modelo: H40D-02

Serie: H2X394G2030

Capacidad:

Horómetro: 6625.3

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

CAMBIO FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO





MONT-06

Empresa: F I MEXICO

Solicitante: ING. EDESEL GERONIMO

Código QR: MONT-06

N. Orden: KAUF0776

Fecha: 25/06/22

Equipo: LINDE


Modelo: H40D-02

Serie: H2X394G2030

Capacidad:

Horómetro: 6625.3

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: LUBRICADO EN GENERAL, PUNTOS DE ENGRASE Y CADENAS





MONT-06

Empresa: F I MEXICO**Solicitante:** ING. EDEL GERONIMO**Código QR:** MONT-06**N. Orden:** KAUF0776**Fecha:** 25/06/22**Equipo:** LINDE**Modelo:** H40D-02**Serie:** H2X394G2030**Capacidad:****Horómetro:** 6625.3

OBSERVACIONES:

- NO CUENTA CON ALARMA DE REVERSA
- CODIGO DE PRECALENTADORES
- LUZ DE REVERSA NO ENCIENDE
- GATO DE DIRECCION HIRAUICA HUMEDECE LADO IZQUIERDO
- LLAVIN DAÑADO, LLAVE ROTA