



VHSA-0105

Empresa: OLIMPIA POWER SISTEMAS **Solicitante:** GILBERTO PEREZ

Código QR: VHSA-0105

N. Orden: KAUF0803

Fecha: 01/07/22

Equipo: TOYOTA

Modelo:

Serie:

Capacidad:

Horómetro: NO FUNCIONA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE KIT DE SELLOS DE DESPLAZADOR LATERAL





VHSA-0105

Empresa: OLIMPIA POWER SISTEMAS **Solicitante:** GILBERTO PEREZ

Código QR: VHSA-0105

N. Orden: KAUF0803

Fecha: 01/07/22

Equipo: TOYOTA

Modelo:

Serie:

Capacidad:

Horómetro: NO FUNCIONA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE KIT DE SELLOS DE DESPLAZADOR LATERAL





VHSA-0105

Empresa: OLIMPIA POWER SISTEMAS **Solicitante:** GILBERTO PEREZ

Código QR: VHSA-0105

N. Orden: KAUF0803

Fecha: 01/07/22

Equipo: TOYOTA

Modelo:

Serie:

Capacidad:

Horómetro: NO FUNCIONA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE MANGUERA DE BOMBA HIDRAULICA





VHSA-0105

Empresa: OLIMPIA POWER SISTEMAS **Solicitante:** GILBERTO PEREZ

Código QR: VHSA-0105

N. Orden: KAUF0803

Fecha: 01/07/22

Equipo: TOYOTA

Modelo:

Serie:

Capacidad:

Horómetro: NO FUNCIONA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: NIVELADO DE ACEITE HIDRAULICO

