



VHSA - 0053

Empresa: SUMACO

Solicitante: MOISES RUIZ

Código QR: VHSA-0053

N. Orden: KAUF809

Fecha: 05/07/2022

Equipo: YALE

Modelo: GP25RK

Serie:

Capacidad:

Horómetro: NO FUNCIONA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS: CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA - 0053

Empresa: SUMACO

Solicitante: MOISES RUIZ

Código QR: VHSA-0053

N. Orden: KAUF809

Fecha: 05/07/2022

Equipo: YALE

Modelo: GP25RK

Serie:

Capacidad:

Horómetro: NO FUNCIONA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA - 0053

Empresa: SUMACO

Solicitante: MOISES RUIZ

Código QR: VHSA-0053

N. Orden: KAUF809

Fecha: 05/07/2022

Equipo: YALE

Modelo: GP25RK

Serie:

Capacidad:

Horómetro: NO FUNCIONA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS:

CAMBIO DE FILTRO DE AIRE





VHSA - 0053

Empresa: SUMACO	Solicitante: MOISES RUIZ	Código QR: VHSA-0053	N. Orden: KAUF809	Fecha: 05/07/2022
Equipo: YALE	Modelo: GP25RK	Serie:	Capacidad:	Horómetro: NO FUNCIONA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS:
LAVADO A PRESION EN GENERAL






VHSA - 0053

Empresa: SUMACO	Solicitante: MOISES RUIZ	Código QR: VHSA-0053	N. Orden: KAUF809	Fecha: 05/07/2022
Equipo: YALE	Modelo: GP25RK	Serie:	Capacidad:	Horómetro: NO FUNCIONA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS: LUBRICADO DE CADENAS





VHSA - 0053

Empresa: SUMACO

Solicitante: MOISES RUIZ

Código QR: VHSA-0053

N. Orden: KAUF809

Fecha: 05/07/2022

Equipo: YALE


Modelo: GP25RK

Serie:

Capacidad:

Horómetro: NO FUNCIONA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS: ENGRASADO EN GENERAL (GRASERAS)





VHSA - 0053

Empresa: SUMACO

Solicitante: MOISES RUIZ

Código QR: VHSA-0053

N. Orden: KAUF809

Fecha: 05/07/2022

Equipo: YALE

Modelo: GP25RK

Serie:

Capacidad:

Horómetro: NO FUNCIONA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS: LIMPIEZA DE CARBURADOR

