



Empresa: KRONOX

Solicitante: IGNACIO HERNANDEZ

Código QR: VHSA-0023

N. Orden: KAUF0595

Fecha: 13/07/22

Equipo: TAYLOR

N° ECONOMICO: KOS-ETM-023


Serie: S-TS-28815

Capacidad: 15 TON

Horómetro: 4838.9 HRAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

REEMPLAZO DE BOBINA Y ARNES DE BOBINA





Empresa: KRONOX

Solicitante: IGNACIO HERNANDEZ

Código QR: VHSA-0023

N. Orden: KAUF0595

Fecha: 13/07/22

Equipo: TAYLOR

N° ECONOMICO: KOS-ETM-023

Serie: S-TS-28815

Capacidad: 15 TON

Horómetro: 4838.9 HRAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

REEMPLAZO DE BOBINA Y ARNES DE BOBINA





Empresa: KRONOX	Solicitante: IGNACIO HERNANDEZ	Código QR: VHSA-0023	N. Orden: KAUF0595	Fecha: 13/07/22
Equipo: TAYLOR	N° ECONOMICO: KOS-ETM-023	Serie: S-TS-28815	Capacidad: 15 TON	Horómetro: 4838.9 HRAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
REEMPLAZO DE BOBINA Y ARNES DE BOBINA





Empresa: KRONOX	Solicitante: IGNACIO HERNANDEZ	Código QR: VHSA-0023	N. Orden: KAUF0595	Fecha: 13/07/22
Equipo: TAYLOR	N° ECONOMICO: KOS-ETM-023	Serie: S-TS-28815	Capacidad: 15 TON	Horómetro: 4838.9 HRAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
REEMPLAZO DE BOBINA Y ARNES DE BOBINA





Empresa: KRONOX	Solicitante: IGNACIO HERNANDEZ	Código QR: VHSA-0023	N. Orden: KAUF0595	Fecha: 13/07/22
Equipo: TAYLOR	N° ECONOMICO: KOS-ETM-023	Serie: S-TS-28815	Capacidad: 15 TON	Horómetro: 4838.9 HRAS

OBSERVACIONES:

FUGA EN EL RETEN DE TRANSMISION





Empresa: KRONOX

Solicitante: IGNACIO HERNANDEZ

Código QR: VHSA-0023

N. Orden: KAUF0595

Fecha: 13/07/22

Equipo: TAYLOR

N° ECONOMICO: KOS-ETM-023

Serie: S-TS-28815

Capacidad: 15 TON

Horómetro: 4838.9 HRAS

OBSERVACIONES:

RETEN TRASERO DEL CIGÜENAL

