



VHSA - 0019

Empresa: HARI MASA

Solicitante: ING. IRVING GOMEZ

Código QR: VHSA-0019

N. Orden: KAUF0893

Fecha: 19/08/22

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: 2P5000

Serie: AT353187

Capacidad:

Horómetro:

FALLA REPORTADA: FUGA DE ACEITE, FALLA EN MARCHA
CAMBIO DE MARCHA





Empresa: HARI MASA

Solicitante: ING. IRVING GOMEZ

Código QR: VHSA-0019

N. Orden: KAUF0893

Fecha: 19/08/22

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: 2P5000

Serie: AT353187

Capacidad:

Horómetro:

OBSERVACIONES:

- Fuga por el reten entre el motor y la transmisión
- El horómetro no funciona, se recomienda instalación de horómetro físico

