



Empresa: IPBJ

Solicitante: NANCY CAMBRANO

Código QR: VHSA-0074

N. Orden: KAUF0964

Fecha: 19/09/22

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT

Serie: A232427

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 9990

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

REEMPLAZO DE RELAYS DE FUNCIONES PRINCIPALES





Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUF0964	Fecha: 19/09/22
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 9990

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
CAMBIO DE FUSIBLES DE ALIMENTACION





Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUF0964	Fecha: 19/09/22
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 9990

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: LIMPIEZA DE FUSBLERA





Empresa: IPBJ

Solicitante: NANCY CAMBRANO

Código QR: VHSA-0074

N. Orden: KAUF0964

Fecha: 19/09/22

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT

Serie: A232427

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 9990

OBSERVACIONES:

SE RECOMIENDA CAMBIO DE BOBINAS DE IGNICION