



Empresa: POLIPLAST

Solicitante: LIC. WALDO CARRASCO

Código QR: VHSA-0096

N. Orden: KAUF0954

Fecha: 19/09/2022

Equipo: LINDE

Modelo: H25D

Serie: H2X393W06815

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE JUNTA DE TAPA DE PUNTERIAS





VHSA - 0096

Empresa: POLIPLAST

Solicitante: LIC. WALDO CARRASCO

Código QR: VHSA-0096

N. Orden: KAUF0954

Fecha: 19/09/2022

Equipo: LINDE


Modelo: H25D

Serie: H2X393W06815

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
CAMBIO DE JUNTA DE BOMBA TANDEM





Empresa: POLIPLAST

Solicitante: LIC. WALDO CARRASCO

Código QR: VHSA-0096

N. Orden: KAUF0954

Fecha: 19/09/2022

Equipo: LINDE

Modelo: H25D

Serie: H2X393W06815

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE ARNES DEL RIEL DE INYECTORES





Empresa: POLIPLAST

Solicitante: LIC. WALDO CARRASCO

Código QR: VHSA-0096

N. Orden: KAUF0954

Fecha: 19/09/2022

Equipo: LINDE


Modelo: H25D

Serie: H2X393W06815

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
RELLENO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: POLIPLAST

Solicitante: LIC. WALDO CARRASCO

Código QR: VHSA-0096

N. Orden: KAUF0954

Fecha: 19/09/2022

Equipo: LINDE

Modelo: H25D

Serie: H2X393W06815

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE SOPORTES DE EJE DE DIRECCION





Empresa: POLIPLAST

Solicitante: LIC. WALDO CARRASCO

Código QR: VHSA-0096

N. Orden: KAUF0954

Fecha: 19/09/2022

Equipo: LINDE

Modelo: H25D

Serie: H2X393W06815

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro:

OBSERVACIONES:

- SE REQUIERE REEMPLAZO DE BALERO DE MAZAS DE RUEDA IZQUIERDA Y DERECHA
- REQUIERE CAMBIO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCION
- REEMPLAZO DE KIT DE PERNOS DE CILINDRO DE DIRECCION Y ORQUILLAS
- REQUIERE CAMBIO DE KIT DE SELLOS DE LEVANTE
- DISPLAY DAÑADO