



VHSA - 0063

|                                                  |                      |                             |                           |                          |
|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Empresa:</b> REVALORIZADORA DE BIENES SOLIDOS | <b>Solicitante:</b>  | <b>Código QR:</b> VHSA-0063 | <b>N. Orden:</b> KAUF0962 | <b>Fecha:</b> 20/09/2022 |
| <b>Equipo:</b> CATERPILLAR                       | <b>Modelo:</b> P6000 | <b>Serie:</b> AT13F01238    | <b>Capacidad:</b>         | <b>Horómetro:</b> 3559   |

## MANTENIMIENTO CORRECTIVO: CAMBIO DE KIT DE KING PIN






VHSA - 0063

**Empresa:** REVALORIZADORA DE BIENES SOLIDOS    **Solicitante:**    **Código QR:** VHSA-0063    **N. Orden:** KAUF0962    **Fecha:** 20/09/2022

**Equipo:** CATERPILLAR    **Modelo:** P6000    **Serie:** AT13F01238    **Capacidad:**    **Horómetro:** 3559

## MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE HUESO DE DIRECCION Y PERNOS DE HUESO DE DIRECCION





VHSA - 0063

|                                                  |                      |                             |                           |                          |
|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Empresa:</b> REVALORIZADORA DE BIENES SOLIDOS | <b>Solicitante:</b>  | <b>Código QR:</b> VHSA-0063 | <b>N. Orden:</b> KAUF0962 | <b>Fecha:</b> 20/09/2022 |
| <b>Equipo:</b> CATERPILLAR                       | <b>Modelo:</b> P6000 | <b>Serie:</b> AT13F01238    | <b>Capacidad:</b>         | <b>Horómetro:</b> 3559   |

## OBSERVACIONES:

- FALTAN 4 GRASERAS EN PERNOS DE DIRECCION TRASEROS