



VHSA - 0080

Empresa: ALLIERA PUERTO DE VERACRUZ **Solicitante:** ING. JAIME REYES**Código QR:** VHSA-0080**N. Orden:** KAUF1018**Fecha:** 12/10/2022**Equipo:** LINDE**Modelo:** HD35-02**Serie:** H2X39F01161**Capacidad:** 3.5 TON**Horómetro:** 10,334.7 HRS**MANTENIMIENTO CORRECTIVO:****CAMBIO DE LLANTAS TRASERAS**



Empresa: ALLIERA PUERTO DE VERACRUZ **Solicitante:** ING. JAIME REYES

Código QR: VHSA-0080

N. Orden: KAUF1018

Fecha: 12/10/2022

Equipo: LINDE

Modelo: HD35-02

Serie: H2X39F01161

Capacidad: 3.5 TON

Horómetro: 10,334.7 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE DEPOSITO DE ANTICONGELANTE



**Empresa:** ALLIERA PUERTO DE VERACRUZ **Solicitante:** ING. JAIME REYES**Código QR:** VHSA-0080**N. Orden:** KAUF1018**Fecha:** 12/10/2022**Equipo:** LINDE**Modelo:** HD35-02**Serie:** H2X39F01161**Capacidad:** 3.5 TON**Horómetro:** 10,334.7 HRS**MANTENIMIENTO CORRECTIVO:**

CAMBIO DE TAPON DE ANTICONGELANTE





Empresa: ALLIERA PUERTO DE VERACRUZ **Solicitante:** ING. JAIME REYES

Código QR: VHSA-0080

N. Orden: KAUF1018

Fecha: 12/10/2022

Equipo: LINDE

Modelo: HD35-02

Serie: H2X39F01161

Capacidad: 3.5 TON

Horómetro: 10,334.7 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
CAMBIO DE ANTICONGELANTE

