



Empresa: HARI MASA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0098

N. Orden:KAUF1215

Fecha: 16/11/2022

Equipo: MONTACARGAS

Modelo: GP25K

Serie: AT35A7487

Capacidad:

Horómetro: 13,559

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: HARI MASA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0098

N. Orden:KAUF1215

Fecha: 16/11/2022

Equipo: MONTACARGAS

Modelo: GP25K

Serie: AT35A7487

Capacidad:

Horómetro: 13,559

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: HARI MASA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0098

N. Orden:KAUF1215

Fecha: 16/11/2022

Equipo: MONTACARGAS

Modelo: GP25K

Serie: AT35A7487

Capacidad:

Horómetro: 13,559

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

CAMBIO DE FILTRO DE AIRE





Empresa: HARI MASA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0098

N. Orden:KAUF1215

Fecha: 16/11/2022

Equipo: MONTACARGAS

Modelo: GP25K


Serie: AT35A7487

Capacidad:

Horómetro: 13,559

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: HARI MASA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0098

N. Orden:KAUF1215

Fecha: 16/11/2022

Equipo: MONTACARGAS

Modelo: GP25K

Serie: AT35A7487

Capacidad:

Horómetro: 13,559

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

LUBRICADO DE CADENAS





Empresa: HARI MASA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0098

N. Orden:KAUF1215

Fecha: 16/11/2022

Equipo: MONTACARGAS

Modelo: GP25K

Serie: AT35A7487

Capacidad:

Horómetro: 13,559

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: HARI MASA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0098

N. Orden:KAUF1215

Fecha: 16/11/2022

Equipo: MONTACARGAS

Modelo: GP25K

Serie: AT35A7487

Capacidad:

Horómetro: 13,559

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

INSTALACION DE BLUESPOT





Empresa: HARI MASA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0098

N. Orden:KAUF1215

Fecha: 16/11/2022

Equipo: MONTACARGAS

Modelo: GP25K

Serie: AT35A7487

Capacidad:

Horómetro: 13,559

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

INSTALACION DE TORRETA





Empresa: HARI MASA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0098

N. Orden:KAUF1215

Fecha: 16/11/2022

Equipo: MONTACARGAS

Modelo: GP25K

Serie: AT35A7487

Capacidad:

Horómetro: 13,559

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

INSTALACION DE ESPEJO RETROVISOR LATERAL





Empresa: HARI MASA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0098

N. Orden:KAUF1215

Fecha: 16/11/2022

Equipo: MONTACARGAS

Modelo: GP25K

Serie: AT35A7487

Capacidad:

Horómetro: 13,559

OBSERVACIONES:

- TIENE FUGA EN EMPAQUES DE BANCO DE VALVULAS
- BOMBA DE FRENO TIENE FUGA, SE RELLENO LIQUIDO





Empresa: HARI MASA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0098

N. Orden: KAUF1215

Fecha: 16/11/2022

Equipo: MONTACARGAS

Modelo: GP25K

Serie: AT35A7487

Capacidad:

Horómetro: 13,559

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE BOMBA DE FRENOS





Empresa: HARI MASA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0098

N. Orden: KAUF1215

Fecha: 16/11/2022

Equipo: MONTACARGAS

Modelo: GP25K

Serie: AT35A7487

Capacidad:

Horómetro: 13,559

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS





Empresa: HARI MASA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0098

N. Orden:KAUF1215

Fecha: 16/11/2022

Equipo: MONTACARGAS

Modelo: GP25K

Serie: AT35A7487

Capacidad:

Horómetro: 13,559

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CORRECCION DE FUGA DE SPOOL CON ORING





Empresa: HARI MASA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0098

N. Orden:KAUF1215

Fecha: 16/11/2022

Equipo: MONTACARGAS

Modelo: GP25K

Serie: AT35A7487

Capacidad:

Horómetro: 13,559

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CORRECCION DE MANGUERA DE ANTICONGELANTE

